ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ



ЭЛЕКТРОЩИТ

TM-CAMAPA

ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА": ИНН 6313009980, КПП 631050001 Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" Тел. (846) 2-777-444, 373-50-00. Факс (846) 373-50-55. E-mail: sales@electroshield.ru; electroshield.ru; электрощит.рф

Утверждаю:


Технический директор


П.Е.Кириллов


«13» ОЗ 2014 г.

ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ТИПА КТП-СЭЩ[®]-А, КТП-СЭЩ[®]-П, КТП-СЭЩ[®]-СН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ МОЩНОСТЬЮ 250÷3150 кВА

Техническая информация ТИ – 075 – 2008 Версия 1.6







Начальник ОТНН

А.А. Якорхин 13.03.14. Дата разработки

Дирекция по продажам электротехнической продукции низких напряжений (ДП ЭТП-НН)

 Директор по продажам ЭТП НН (1)
 8 (846) 276-26-54

 Директор по продажам ЭТП НН (2)
 8 (846) 372-42-61

Менеджеры по продажам ЭТП HH (1) 8 (846) 278-40-97

Менеджеры по продажам ЭТП НН (2) 8 (846) 372-42-33 Факс 8 (846) 276-28-00

Отдел техники низких напряжений (ОТНН)

Телефон (846) 372-42-97

Факс (846) 276-39-37

TM-075-2008

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | введение | 3 |
|---|--|--------------|
| 2 | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | (|
| 3 | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 7 |
| 4 | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ | 10 |
| 5 | КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ | 14 |
| 6 | ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА | 15 |
| | Приложение А Схема главных цепей КТП-СЭЩ [®] - А 10(6)/0,4 кВ | 10 |
| | Приложение Б Структурная схема КТП с ТАВР-0,4 | |
| | Приложение В | 18 |
| | Приложение Г | 35 |
| | Приложение Д | 61 |
| | Приложение Е | 6 |
| | Приложение Ж Схемы главных цепей шкафов УВН КТП - КСО-СЭЩ-3 | |
| | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТИ-075-2008 ЧАСТЬ ІІ СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ | |
| | КОММУТАЦИИ | 72 |
| | | |

1 Введение

Настоящая Техническая информация ТИ-075-2008 распространяется на подстанции комплектные трансформаторные типов КТП-СЭЩ $^{\text{®}}$ -П, КТП-СЭЩ $^{\text{©}}$ -А, КТП-СЭЩ $^{\text{©}}$ -СН, мощностью 250-3150/6(10)/0,4-У(Т)3 (далее по тексту КТП).

Поставляемые заводом КТП постоянно совершенствуются и улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения по отношению к данной информации.

В организации действует система качества, аттестованная органом сертификации TUV CERT технической инспекции Rheinisch-Westfalischer TUV E.V. на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

В тексте применены следующие сокращённые обозначения:

УВН - устройство со стороны высшего напряжения;

РУНН - распределительное устройство со стороны низшего напряжения;

СУНН - соединительное устройство со стороны низшего напряжения;

СУВН - соединительное устройство со стороны высшего напряжения;

ВН - высшее напряжение;

НН - низшее напряжение;

ШВ - шкаф вводной;

ШЛ - шкаф линейный;

ШС - шкаф секционный;

ШР - шкаф релейный;


ШБР - шкаф блочно-релейный;

ДЭС - дизельная электростанция;

ШМА - шинопровод магистральный;

АВР - автоматический ввод резерва;

ТАВР - тиристорное устройство автоматического ввода резерва.



Пример условного обозначения:


КТП-СЭЩ[®]-СН- 1000/10/0,4-03-У3.

Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд, с трансформатором мощностью 1000 кВА, на номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, год разработки рабочих чертежей 2003, климатическое исполнение У, категория размещения 3.

2КТП-СЭЩ[®]-П-630/6/0,4-03-ТЗ.

Двухтрансформаторная комплектная промышленная подстанция, с трансформатором мощностью 630 кВА, на номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, год разработки рабочих чертежей 2003, климатическое исполнение Т, категория размещения 3.

Структура условного обозначения шкафов РУНН



Пример условного обозначения шкафов РУНН:

ШВ 0,66-02-УЗ

Шкаф вводной, номинальное напряжение до 0,66 кВ, номер схемы 02, климатическое исполнение У, категория размещения 3.

ШБР 0,66-01-Т3

Шкаф блочно-релейный, номинальное напряжение до 0,66 кВ, номер схемы 01, климатическое исполнение Т, категория размещения 3.

2 Назначение и область применения

КТП предназначены приёма, преобразования ДЛЯ И распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6-10/0,4;0,44*;0,69*kB. Применяются ДЛЯ электроснабжения потребителей собственных нужд атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также могут применяться в других электроустановках, например, на газокомпрессорных станциях и в промышленности в качестве внутрицеховых подстанций.

КТП выполняются в климатических исполнениях У, Т категории 3 по ГОСТ 15150-69.

КТП предназначены для работы в условиях, указанных в таблице 1:

Таблица 1

| 1 | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|
| Климатические факторы | Исполнения | | | | |
| Температура окружающего воздуха**, °С | -45+40 | | | | |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 | | | | |
| Относительная влажность окружающего воздуха 80% при 15°C; | | | | | |
| Атмосфера типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. | | | | | |
| Группа механического исполнения М6 по ГОСТ 1751 | 6.1-90 | | | | |
| ICTH | | | | | |

КТП не предназначена для работы:

- во взрыво- и пожароопасной среде, в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию;
- на передвижных шахтных и других установках;
- в устройствах или установках специального назначения

КТП соответствует требованиям ГОСТ 14695-80.

Сетка схем главных соединений шкафов УВН приведена в приложении Ж, сетка схем главных соединений шкафов РУНН КТП, а также таблицы с номинальными токами и расцепителями для автоматических включателей ВА - СЭЩ приведены в приложении В.

- * Специальный заказ по отдельному договору.
- ** Для КТП с сухими трансформаторами номинальные значения климатических факторов внешней среды определяются по ТУ на эти трансформаторы.

3 Основные параметры и технические характеристики

Технические данные, основные параметры и характеристики КТП приведены в таблице 2 и 3.

Таблица 2 - Технические данные КТП

| | Наименование параметра | Значение параметра | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 1 | Мощность силового трансформатора | 250; 400 | 630; 1000 | 1600 | 2500, 3150 | | | | |
| 2 | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ | | 6; | 10 | | | | | |
| 3 | Наибольшее напряжение на стороне высшего напряжения (BH), кВ | | 7,2; | 12 | | | | | |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ | | 0,4; 0,44 | *; 0,69* | | | | | |
| 5 | Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с, кА | 20 | | | | | | | |
| 6 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | | | | | | | |
| 7 | Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с, кА | 10 | 20 | 40 | 60 | | | | |
| 8 | Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25 | 50 | 100 | 150 | | | | |
| 9 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3- 96: | | | | | | | | |
| | с масляным трансформатором;с сухим трансформатором | | нормальная облегчённа | | | | | | |
| 10 | Сейсмостойкость | 9 (| баллов на 0 м п | о шкале MSK | C 64 | | | | |

^{*-} специальный заказ по определённому договору.

Таблица 3 – Классификация КТП

| Признаки классификации КТП | Исполнение | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| По типу силового трансформатора | С масляным трансформатором; | | | | |
| | с сухим трансформатором | | | | |
| По способу выполнения нейтрали | С глухозаземлённой нейтралью | | | | |
| силового трансформатора на стороне | С изолированной нейтралью | | | | |
| низшего напряжения | | | | | |
| По взаимному расположению | Однорядное; | | | | |
| The Ballianionty paeriosioscenino | двухрядное | | | | |
| По количеству применяемых силовых | С одним трансформатором; | | | | |
| трансформаторов | С двумя или более трансформаторами | | | | |
| По виду оболочек и степени защиты по | IP 30, а при открытых дверях отсеков IP 00 | | | | |
| ГОСТ 14254-96 | Отсеки групповых и сборных шин IP 20 | | | | |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами | | | | |
| По выполнению высоковольтных | Кабельные вверх, вниз | | | | |
| присоединений | каосльные вверх, вниз | | | | |
| По выполнению выводов в РУНН: | | | | | |
| • шинами; | вывод вверх | | | | |
| • кабелями | вывод вверх и вниз | | | | |

Продолжение таблицы 3

| По способу установки автоматических выключателей | С выдвижными выключателями |
|--|---|
| По назначению шкафов РУНН | Вводные, линейные, секционные, релейные |
| Условия обслуживания | С двухсторонним обслуживанием |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Габаритные размеры, мм | |
| Ширина | |
| • линейный | 500, 600, 800* |
| • релейный | 500 |
| • блочно-релейный, учета эл.энергии встроенный | 300 |
| • вводной | 600, 800, 1200* |
| • секционный | 600, 800, 1200* |
| Глубина | 1000, 1350* |
| Высота | 2250, 2270* |
| Масса шкафов, кг (не более) | |
| • линейный | 380, 1500* |
| • блочно-релейный | 180, 300* |
| • релейный | 200, 320* |
| • вводной | 280, 1500* |
| • секционный | 280, 1500* |

^{* -} для КТП мощностью 1600, 2500, 3150 кВА, в соответствии с сеткой схем главных соединений.

Для подстанций типа КТП-СЭЩ-СН до 1000 кВА применяются шкафы ввода и секционный шириной 600 мм, шкафы линий - 500 мм, по 3 выключателя в одном шкафу.

Типы основного оборудования, встраиваемого в КТП:

- 1 В КТП применяются силовые трансформаторы следующих типов:
 - ТМ(Γ)Ф-СЭЩ 250,400,630,1000,1600,2500 кВА-изготовления производства «Русский трансформатор»;
 - ТМЗ-630; 1000; 1600, 2500 кВА изготовления «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий;
 - ТСЗГЛ-630,1000 кВА, г. Минск; ТСЗГЛ-1600,2500 кВА-изготовления «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий;
 - Trihal 400-800,1000-1250,2000-2500 кВА-изготовления «Schneider Electric»;
 - TC3-250; 400; 630; 1000; 1600, 2500, 3150 кВА изготовления ОАО «Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбург, ООО «РосЭнергоТранс» г.Екатеринбург;
 - GDNN-400; 630; 1000; 1600; 2500 кВА сухие трансформаторы с литой изоляцией изготовления фирмы HTT, Германия.

Размеры стыковки силовых трансформаторов с РУНН приведены на рисунках Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5 приложения Д.

По заказу потребителя могут применяться трансформаторы и других фирм.

2 Выключатель нагрузки ВНА-СЭЩ-10-630-20 УЗ - изготовления ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара».

- 3 Предохранители типов;
 - ПКТ 102-6(10) У3;
 - ПКТ 103-6(10) УЗ.
- 4 Выключатели автоматические:

ВА-СЭЩ-В ВА-СЭЩ. на вводе, секции линии И электронными расцепителями OCR III, ETM, ETS с возможностью выставления уставок по перегрузке, MT3, однофазных (кроме ETS). КЗ также теплоэлектромагнитными нерегулируемыми расцепителями FTU на линиях(см. таблицы приложения В).

Автоматические выключатели «Siemens», «Schneider Electric» устанавливаются в КТП по специальному заказу.

- 5 Трансформаторы тока:
 - ТОП-0,66 -изготовления Екатеринбургского завода трансформаторов тока, номинальный первичный ток 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200 А;
 - ТШП-0,66 -изготовления Екатеринбургского завода трансформаторов тока, номинальный первичный ток 300 А;
 - ТШЛ-0,66-□-□/5 УЗ изготовления Екатеринбургского завода трансформаторов тока, номинальный первичный ток 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 А.

Данные по типу автоматического выключателя ВА-СЭЩ и коэффициенту трансформации трансформаторов тока на вводе 0,4кВ от мощности силового трансформатора в типовом варианте представлены в таблице 4.

Таблица 4

| таолица 4 | | _ |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Мощность силового | Тип автоматического выключателя | Номинальный первичный |
| трансформатора, кВА | | ток трансформаторов |
| | | тока, А |
| 250 | ВА-СЭЩ LBA-1600, TS630N | 400 |
| 230 | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-16 | |
| | BA-СЭЩ LBA-1600, TS800N, TS630N | 600 |
| 400 | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-16 | |
| 400 | ВА-СЭЩ LBA-1600, TS800N | 800 |
| | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-16 | |
| 630 | ВА-СЭЩ LBA-1600; | 1000 |
| | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-16 | |
| | ВА-СЭЩ LBA-1600 | 1500 |
| 1000 | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-16 | |
| 1000 | ВА-СЭЩ LBA-3200 | 2000 |
| | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-32 | |
| | ВА-СЭЩ LBA-3200 | 3000 |
| 1600 | ВА-СЭЩ-В АСВ-06-32 | |
| 1600 | ВА-СЭЩ LBA-5000 | 4000 |
| | ВА-СЭЩ-В АСВ-40 | |
| | ВА-СЭЩ LBA-5000 | 4000 |
| 2500 | ВА-СЭЩ-В АСВ-40; -40-50 | |
| 2500 | ВА-СЭЩ LВА-5000 | 5000 |
| | ВА-СЭЩ-В АСВ-40-50 | |
| 3150 | ВА-СЭЩ-В АСВ-63 | 6000 |

4 Краткое описание конструкции

Общие сведения

Привязки, установку КТП на фундамент и электротехнические решения так же см. Базовый альбом к ТИ-075-2008, к ТИ-090-2009 (КС - Конструкции строительные. ЭТ - Электротехнические решения).

КТП рассчитаны на двустороннее обслуживание.

РУНН КТП состоит из отдельных шкафов со встроенными в них аппаратами, приборами измерения, релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления, соединённые между собой в соответствии с электрической схемой главных и вспомогательных цепей распредустройства (рисунки Γ .1, Γ .2, Γ .3, Γ .4, Γ .5, Γ .6 приложение Γ).

Встраиваемая в шкафы аппаратура и присоединения, определяют вид конструктивного исполнения.

Пример расположения подстанций однорядной и двухрядной приведен на рисунке Г.24, Г.25 приложения Г, рисунок Д.6 приложения Д.

РУНН КТП изготавливают и поставляют отдельными составными частями (транспортными группами длиной не более 4 метров) (рисунок Г.26 приложение Г), подготовленными для сборки на месте монтажа. Допускается по согласованию между изготовителем и заказчиком, транспортирование КТП блоками длиной более 4 метров, со смонтированными в пределах блока соединениями главных и вспомогательных цепей.

РУНН КТП могут поставляться отдельными шкафами с элементами для стыковки шкафов в распредустройство.

Распределительное устройство низшего напряжения состоит из одной или нескольких транспортных групп. Каждая транспортная группа представляет собой набор шкафов с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, и вспомогательными устройствами со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей.

В транспортной группе шкафы стыкуются между собой болтовыми соединениями (рисунок Γ .8 приложение Γ).

Транспортирование может производиться любым видом транспорта. КТП упаковываются в ящики типов II-2, III-2 по ГОСТ 10198-91 и закрепляются в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78.

Срок сохраняемости КТП - 3 года при условии сохранности упаковки и соблюдений условий хранения и транспортирования КТП. После истечения этого срока должна производиться переконсервация.

Стыковка по сборным шинам приведена на рисунке $\Gamma.10$ приложение $\Gamma.$

Устройство УВН

Ввод КТП со стороны высшего напряжения осуществляется непосредственным подключением высоковольтного кабеля к трансформатору от питающей сети 6, 10 кВ (глухой ввод) или через выключатель нагрузки, размещаемый в шкафу УВН.

Глухой ввод осуществляется с помощью кабеля, подводимого снизу к кожуху ввода ВН. Кожух ввода ВН представляет собой единую конструкцию, которая крепится к трансформатору болтовыми соединениями и служит для подключения

кабелей и защиты ввода в трансформатор. Кожух глухого ввода входит в комплект поставки силового трансформатора.

В качестве УВН для КТП применяются ячейки КСО-СЭЩ-3. Кабельный ввод в камеру КСО-СЭЩ-3 осуществляется через кабельные каналы снизу кабелем с присоединением внутри камеры. Ширина ячейки по фасаду с подводом кабеля снизу- 625 мм, включая торцевую стенку шириной 25 мм (рисунок Γ .22 приложение Γ). При подводе кабеля сверху применяются комплектно две ячейки КСО-СЭЩ-3: одна с размещением аппаратов шириной 600 мм, вторая без аппаратов - 400 мм (рисунок Γ .23 приложение Γ). Общая ширина в этом случае составит 1025 мм, включая торцевую стенку шириной 25 мм.

Типоисполнение УВН выбирается согласно сетке схем (приложение Ж). По умолчанию применяются ячейки с подводом кабеля снизу КСО-СЭЩ-325000 6(10)-630/20 УЗ (левого исполнения), КСО-СЭЩ-326000 6(10)-630/20 УЗ (правого исполнения).

Устройство и работа РУНН

Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные (ШВ), линейные (ШЛ), секционный (ШС), релейный (ШР) и блочно-релейный (ШБР) (рисунки Г.1, Г.2, Г.3, Г.4, Г.5, Г.6 приложение Г). Шкафы РУНН представляют собой единую конструкцию, собранную из шинного отсека, отсеков с автоматическими выключателями и отсеков с релейной аппаратурой. Каждый шкаф разделён на отсек выключателей выдвижного исполнения, приборный (или релейный) отсек, где установлена аппаратура управления автоматики и учёта электроэнергии, а также отсек шин и кабелей, где размещены сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных присоединений и трансформаторы тока.

Выключатели в шкафах расположены вертикально по высоте шкафа, каждый в своём отсеке, при этом обеспечивается взаимозаменяемость однотипных выключателей в любом отсеке.

В шкафах линий для подстанций типа КТП-СЭЩ-П, КТП-СЭЩ-А на двери каждого линейного отсека расположены амперметр и аппаратура управления и сигнализации.

Присоединения (вводы или выводы) РУНН могут быть как шинными, так и кабельными:

- через кабельные каналы снизу шкафа с подсоединением в шкафу;
- сверху с подсоединением в шкафу.

Устройство для крепления кабелей в нижней раме и крыше шкафа показано на рисунке Γ .12 приложения Γ . Шкафы глубиной 1000 мм имеют кабельный отсек небольших размеров, и при подключении силовых кабелей сечением более 70мм 2 к шкафам линий глубиной 1000 мм, предлагается использовать дополнительные шкафы-приставки шириной 300 мм (устанавливаются слева от линейных шкафов, смотри рисунок Γ .19 приложения Γ), или использовать шкафы глубиной 1350 мм.

Установка шкафов РУНН на фундамент дана на рисунке Γ .13 приложения Γ . Закладные швеллера для шкафов РУНН изображены на рисунках Γ .14, Γ .15, Γ .16, Γ .17, Γ .18, Γ .19 приложения Γ .

Релейный шкаф

Релейный шкаф (дистанционного управления ШДУ) (рисунок Γ .5 приложение Γ) применяется в КТП-СЭЩ[®]-П с выполнением АВР на БМРЗ, в КТП-СЭЩ[®]-А, в КТП-СЭЩ[®]-СН.

На двери релейного шкафа установлены приборы сигнализации, измерения и ручного управления. Релейный шкаф может быть конструктивно выполнен как в ряду подстанции, так и отдельно стоящим (2200x500x535).

Блочно-релейный шкаф

Блочно-релейный шкаф применяется в КТП-СЭЩ-СН (рисунок Γ .6 приложение Γ).

Блочно-релейный шкаф разделён по вертикали на три отсека с выдвижными релейными блоками.

Релейный блок свободно выдвигается из ячейки шкафа до фиксации на расстояние, достаточное для визуального осмотра аппаратуры.

Конструкция платформы позволяет при необходимости вынимать блок из ячейки полностью.

Чтобы выкатить релейный блок, необходимо открыть замок нужного отсека и выдвинуть блок.

Для того, чтобы релейный блок удалить за пределы релейной ячейки, нужно рассоединить штепсельные разъёмы, открутить 2 винта на направляющих, затем платформу потянуть вверх до выхода упоров из карманов, расположенных на направляющих, придерживая направляющие, до полного его изъятия из ячейки.

Шкаф учета электроэнергии

Шкаф учета электроэнергии устанавливается в ряду подстанции слева от шкафа линий, для которых предусматривается учет электроэнергии. Ширина шкафа 300 мм. Максимально возможное количество счетчиков равно 5 (рисунок Г.9 приложение Г).

Возможна установка счетчиков в отдельно стоящем шкафу габаритами 2260x660x400 (рисунок $\Gamma.10$ приложение Γ). Количество установленных в шкафу счетчиков зависит от их типоисполнения. Для СЭТ-4ТМ.03.09, «A1800» до 6 шт.

Для CE302S33 543УY, CЭТ3а, СЭТ3р, ЦЭ685ОМ, Меркурий-230AR(М) до 12 шт.

В КТП-СЭЩ-П применяется схема с одной системой сборных шин, секционированная с помощью секционного выключателя. Секции работают раздельно, и секционный выключатель нормально отключён.

Если по какой-либо причине пропадает напряжение на одном из вводов и питаемая секция обесточивается, то питание этой секции автоматически восстанавливается в результате срабатывания секционного выключателя автоматического ввода резерва (ABP).

В подстанции предусмотрена возможность параллельной работы силовых трансформаторов для перевода нагрузки в ручном режиме с одной секции на другую без перерыва питания.

Для особо ответственных объектов, в работе которых не допускается даже кратковременных перерывов питания, изготавливаются подстанции КТП-СЭЩ-П с ТАВР (тиристорным автоматическим вводом резерва). В данной КТП

параллельно секционному выключателю установлен тиристорный коммутатор с модулем управления, который контролирует и управляет работой подстанции.

При исчезновении напряжения на одном из вводов сначала включается тиристорный коммутатор, а затем основной секционный выключатель. При этом время срабатывания ABP после отключения рабочего ввода 0,4 кВ до 0,02 с, а после отключения выключателя 6(10) кВ- до 0,12 с.

Структурная схема КТП с ТАВР-0.4 приведена в приложении Б.

В КТП-СЭЩ-А при исчезновении напряжения на одном из рабочих вводов восстановление питания осуществляется аналогично посредством срабатывания АВР СВ. При исчезновении напряжения на обоих рабочих вводах, питание секций РУНН осуществляется посредством срабатывания АВР АВ. В качестве аварийного источника питания может использоваться как ДЭС так и ЭС.

В обеих подстанциях КТП-СЭЩ[®]-П и КТП-СЭЩ[®]-А предусмотрен возврат АВР и запрет АВР при КЗ.

Схема ABP может быть выполнена как в релейном исполнении, так и на микропроцессорной технике. (БМРЗ-04 НТЦ «Механотроника» г.Санкт-Петербург.).

Схема применения комплекта БМРЗ-0,4 приведена для КТП-СЭЩ[®]-А с аварийными вводами от ДЭС (приложение A).

Устройство и работа шинопроводов.

Устройство СУВН предназначено для осуществления механической и электрической связи между УВН и силовым трансформатором, СУНН - между силовым трансформатором и вводным шкафом РУНН

Конструкция секционного шинопровода НН представлена на рисунке Γ .7 приложения Γ .

Шкафы ввода могут быть выполнены с выходом на ШМА. Исполнение шкафа КТП 630-1000 кВА с выходом на ШМА представлено на рисунках $\Gamma.20$, $\Gamma.21$ приложения $\Gamma.$

Энергоэффективность и энергосбережение.

С целью повышения уровня энергоэффективности и сокращения дополнительных затрат в процессе эксплуатации, наши комплектные трансформаторные подстанции имеют ряд конструктивных особенностей:

- для освещения и сигнализации в ряде случаев применяются энергосберегающие светодиодные и люминесцентные лампы;
- для стабилизации давления в контактных соединениях и снижения переходного сопротивления применяются тарельчатые пружины;
- используется специальная электропроводящая смазка для снижения переходного сопротивления в контактных соединениях;
- применяется медная ошиновка для обеспечения высокой проводимости и снижения потерь;
- для повышения теплоотдачи и увеличения допустимого тока нагрузки выполняется окраска поверхностей токоведущих шин.

5 Комплектность поставки

Состав КТП определяется конкретным заказом.

В комплект поставки, в зависимости от конкретного заказа, входят:

- устройство высшего напряжения УВН;
- распределительное устройство низшего напряжения РУНН;
- силовой трансформатор;
- соединительное устройство со стороны высшего напряжения;
- соединительное устройство со стороны низшего напряжения;
- шинопроводы;
- гидротележка для подъёма и съёма автоматических выключателей (поставляется по заказу);
- шкафы релейные (дистанционного управления ШДУ);
- шкафы общесекционных устройств;
- шкафы блочно-релейные (ШБР);
- шкафы учета электроэнергии с размещением в них счетчиков для линий (встроенные и отдельностоящие).

К комплекту КТП прилагается следующая документация:

- Опросный лист на заказ.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
- Ведомость ЗИП на РУНН.
- Схемы электрические принципиальные.
- Схемы электрические соединений.
- Комплектовочная ведомость.
- Ведомость эксплуатационных документов.
- Чертежи и спецификации на демонтируемые узлы.
- Комплект паспортов и инструкций по эксплуатации на основное комплектующее оборудование, встроенное в КТП, согласно ведомости эксплуатационных документов.

6 Оформление заказа

Заказ на подстанцию следует представить в виде опросного листа (примеры заполнения опросных листов даны в приложении Е) и направить по указанному адресу:

Почтовый адрес: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит»

Телефоны контакта: (код города Самары – 846)

Дирекция по продажам электротехнической продукции низких напряжений (ДП ЭТП-НН)

| (/ 1 | |
|----------------------------------|-------------------|
| Директор по продажам ЭТП НН (1) | 8 (846) 276-26-54 |
| Директор по продажам ЭТП НН (2) | 8 (846) 372-42-61 |
| Менеджеры по продажам ЭТП НН (1) | 8 (846) 278-40-97 |
| Менеджеры по продажам ЭТП НН (2) | 8 (846) 372-42-33 |
| Факс | 8 (846) 276-28-00 |
| Отдел техники низких напряжений | (OTHH) |
| Телефон | (846) 372-42-97 |
| Факс | (846) 276-39-37 |

Примечание:


При оформлении заказов на КТП-СЭЩ[®]-СН в опросных листах необходимо указывать тип и номера релейных блоков по номенклатуре Минского электротехнического завода им. Козлова. Указанные блоки будут заменены на аналогичные им блоки производства ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара». По мере разработки типовых вариантов схем блоков для КТП-СЭЩ[®]-СН они будут включены в техническую информацию.


Конструкторский отдел 3AO «ГК «Электрощит» ТМ - Самара» планирует совершенствовать конструкцию КТП При изменении конструкции или параметров выпускается новая версия технической информации, соответствующая номеру очередного изменения.

Номер действующей версии Вы всегда можете уточнить в Дирекции по продажам или в ОТНН.

Приложение А


Схема главных цепей КТП-СЭЩ®- А 10(6)/0,4 кВ Пример применения комплекта БМР3-04





Стрелками указаны функции ABP между блоками

Приложение Б Структурная схема КТП с ТАВР-0,4



Приложение В

Таблица В.1

TD. TS

| | | | Номинальный ток, In, A | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|------------------------|-------|-----|-----|--|--|--|
| Типоразмер | Типоразмер | | ромагнитный | Элек | | | | | |
| корпуса | Привод выключателя — | расцеп | итель | расце | DSU | | | | |
| выключателя | выключателя | FTU | MTU | ETS | ETM | 1 | | | |
| ВА-СЭЩ-ТД100 | | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | | | | | | | |
| ВА-СЭЩ-ТD160 | Ручной, | 100, 125, 160 | | | | 160 | | | |
| ВА-СЭЩ-ТЅ250 | | 200, 250 | 100, 160, 220 | 250 | | 250 | | | |
| ВА-СЭЩ-ТЅ400 | моторный | 300, 400 | 320 | 400 | 400 | 400 | | | |
| ВА-СЭЩ-ТЅ630 |] | 500, 630 | 500 | 630 | 630 | 630 | | | |
| ВА-СЭЩ-ТЅ800 | | 700, 800 | 630 | 800 | 800 | 800 | | | |

| Типы | |
|--------------|--|
| расцепителей | |
| FTU | С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей |
| MTU | Только с электромагнитным расцепителем |
| ETS | Электронный (LSI) – регулируемый с выставлением уставок |
| ETM | Электронный (LSIG, амперметр, интерфейс связи, логическая селективность) – регулируемый с выставлением уставок |
| DSU | Выключатель-разъединитель |


Таблица B.2 – LBA-1600,3200,5000


| Рабочий параметр | Режим | Ступени настройки |
|--|--------------------------|---|
| Уставка номинального тока расцепителя (грубо) | In | (0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)хIn max — Промышленный (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)хIn max- Защита генератора |
| Уставка номинального расцепителя (точно) | Ic | (0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0) x In |
| Ток отключения по перегрузке | IL | 1,5xIc |
| Уставки по времени срабатывания при перегрузке | LTD | 15-20-25-30~465-470-475-480 сек (Шаг: 5 сек) — Промышленный 1.5-2.0-2.5~47.0-47.5-48.0 сек (Шаг: 0.5 сек) — Защита генератора |
| Уставки по току срабатывания при КЗ(ток селективности) | Is | (2-3-4-5-6-7-8-9-10) x In |
| Временные уставки селективности | STD | 0.05-0.06-0.07~0.48-0.49-0.5 сек (Шаг: 0.01 сек) |
| Ток мгновенного отключения при КЗ | Iinst | (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16) х In – ниже 4000 A (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) х In – выше 5000 A |
| Время мгновенного отключения | INST | Менее 0,025 сек |
| Ток предварительной сигнализации | Ip | (0.7-0.8-0.9-1.0) x Ic |
| Уставки тока КЗ на землю | Ig | (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) x In max – 3 полюса (0.1-0.2—0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) x In max – 4 полюса |
| Уставки по времени при КЗ на землю | GTD | 0.1-0.2-0.3~2.8-2.9-3.0 сек (Шаг: 0.1 сек) |
| Привод выключателей LBA | $A-1\overline{600,3200}$ | ,5000: ручной пружинный, пружинно-моторный. |

Таблица В.3 – Применяемость выключателей в КТП

| Тун вумиченото на | Мощност | ь КТП, кВА |
|-------------------|---------------------|------------|
| Тип выключателя | 250, 400, 630, 1000 | 1600, 2500 |
| TD-100 | ШЛ | ШЛ |
| TD-160 | ШЛ | ШЛ |
| TS-250 | ШЛ | ШЛ |
| TS-400 | ШВ, ШС, ШЛ | ШЛ |
| TS-630 | ШВ, ШС, ШЛ | ШЛ |
| TS-800 | ШВ, ШС, ШЛ | ШЛ |
| LBA-1600 | ШВ, ШС | ШС, ШЛ |
| LBA-3200 | ШВ, ШС | ШС, ШВ, ШЛ |
| LBA-5000 | - | ШВ, ШС |
| | | |

| Мощность силового трансформатора, кВА | | | | | | | | 250,400, | 630,1000 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|--|----------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--|------------------------|---|------------------|---|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШВ 0,66 | 6-01 Y(T)3 | ШВ 0,6 | 66-02 У(Т)3 | ШВ 0,6 | 66-03 Y(T)3 | IIIB 0, | ШВ 0,66-04 У(Т)3 | | ШВ 0,66-06 У(Т)3 | | ШВ 0,66-07 У(Т)3 | | ШВ 0,66-08 У(Т)3 | | |
| Схема главных соединений | # * * * * # | 4 # *** | ***** | ************************************** | *** | *** | | | *** | | | | | | | |
| Назначение шкафа | ввода (отходящ | шинного слева и цей линии еля снизу) | ввода отходя | р шинного а сверху и щей линии абеля снизу) | ввод отходя (ввод ка |) шинного а слева и щей линии беля снизу) с м на ШМА | ввода | р шинного справа и щей линии | ввод; отходя | ф шинного а сверху и ищей линии абеля снизу) | ввода отходя (ввод ка |) шинного а справа и щей линии беля снизу) с ом на ШМА | ввод: отходя | р шинного а слева и щих линий абеля снизу) | ввод: отходяі | р шинного а сверху и щих линиий абеля снизу) |
| Габариты шкафа и расположение рядов | Р В Л | 2300 | <u>В</u> Л | | В 2300 В 2300 Л Л 1000 1000 | | Р В 2300 | | Р В 2300 Л 1000 | | P 2300 JI 100 | | P B JI JI 800 | | Р В 2300 100 800 | |
| Типоразмер корпуса | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* | В | 3200* |
| встраиваемого выключателя, А | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 630*** | Л | 630*** |
| Тип релейного блока | | | | | | | Опреде | пяется при | размещ | ении заказа | 1 | | | | | |
| Отходящая линия Л Ввод В | | | | 3200* TS 630N ETS, TS 630N ETM, TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600, LBA-3200 с выставлен. Уставками lp.н.=2000A 1600** TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600 630*** TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM В шкаф устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров | | | | | | | | | | | | |





| Мощность силового | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| трансформатора, кВА | | | 400,630,1000 | | | |
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШВ 0,66-26 У(Т)3 | ШВ 0,66-27 У(Т)3 | IIIB 0,66-28 Y(T)3 | ШВ 0,66-29 У (Т) 3 | ШВ 0,66-30У(Т)3 | IIIB 0,66-31 V(T)3 |
| Схема главных соединений | *** | **** | **** | *** | | ***** |
| Назначение шкафа | Шкаф кабельного ввода на шины резервного питания сверху | Шкаф кабельного ввода на шины резервного питания | Шкаф шинного ввода на шины резервного питания и кабельная сборка | Шкаф шинного ввода справа и сверху | Шкаф шинного ввода сверху | Шкаф кабельного ввода |
| Габариты шкафа и расположение рядов | P 2300 B 1000 | 2300 | 2300 | P 2300 B 1000 | P 2300 B 1000 | P 2300 B 1000 |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А | TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц.тах тока) | | | TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц.тах тока) | TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц.тах тока) | TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц.тах тока) |
| Тип релейного блока | Определяется при размещении заказа | | | | | |

| Мощность силового трансформатора, кВА | | | | | 1600, 2500 | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШВ 0,66-32 У(Т) | IIIB 0,66-33 V(T)3 | ШВ 0,66-34 У(Т)3 | IIIB 0,66-35 V(T)3 | ШВ 0,66-36 У(Т)3 | ШВ 0,66-37 У(Т)3 | ШВ 0,66-38 У(Т)3 | ШВ 0,66-39 У(Т)3 | ШВ 0,66-40 У(Т)3 |
| Схема главных соединений | W.C. & W. | W « /» w | m « » m | W - * _ * W | ₩ - « ₂ » ₩ - | | | | \(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc |
| Назначение шкафа | Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу) | Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) | Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА | Шкаф шинного ввода справа и отходящей линии (ввод кабеля снизу) | Шкаф шинного ввода справа и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА | Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу) | Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий | Шкаф шинного ввода сверху и отходящих линиий (ввод кабеля снизу) | Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА |
| Габариты шкафа и расположение рядов | P 2300 I 1350 E | P 2300 I 1350 | Р 2300 1350 | Р В 2300 Л 1350 | Р В 2300 | Р В 2300 Л 1350 | P 2300 J J J J 1350 | P 2300 1350 B | Р В 2300 Л Л 1350 |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А | B 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | B 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | B 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | B 3200 E=800 MM** 5000 E=1200 MM* JI 3200*** | B 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | В 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* Л 630**** | В 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* | В 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* Л 630*** |
| Тип релейного блока | | | | Определя | ется при размеще | нии заказа | <u> </u> | | |

| Отходящая линия | Л |
|------------------------|---|
| Ввод | В |
| Секционный выключатель | С |

| 5000* | LBA-5000A |
|---------|---|
| 3200** | LBA-3200A |
| 3200*** | TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A |
| | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, |
| | TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM |
| 630**** | В шкаф устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров |

| | | | | P • A | | сние прил | | <u> </u> | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Мощность силового грансформатора, кВА | | | | 1600,2500 | | | | 31 | 50 | | |
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШВ | 0,66-41 У(Т)3 | Ш | В 0,66-42 У(Т)3 | ШВ 0,66-43 У(Т)3 | | П | UB 0,66-44 Y(T)3 | ШВ 0,66-45 У(Т)3 | | |
| Схема главных соединений | | | | | | | | | *************************************** | | |
| Назначение шкафа | Шкаф шинного ввода справа и отходящих линий (ввод кабеля снизу) Шкаф шинного ввода сверху и отходящих линий (ввод кабеля снизу) | | спра лин | ф шинного ввода ава и отходящих ий (ввод кабеля зу) с выходом на ШМА | Шк | аф шинного ввода слева | Шка | ф шинного ввода справа | | | |
| Габариты шкафа и расположение рядов | P 2300 JJ JJ B | | P 2300 1350 800 | | P 2300 1350 800 | | | P 2300 1350 1200 | | P 2300 B 1350 | |
| Типоразмер корпуса встраиваемого | | 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* | В | 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* | В | 3200 B=800 мм** 5000 B=1200 мм* | В | 6300 В=1200 мм**** | В | 6300 В=1200 мм**** | |
| выключателя, А | л | 630*** | Л | 630*** | Л | 630*** | | | | B=1200 MM | |
| Тип релейного блока | | Опреде. | іяетс | я при размещени | и зак | саза | | Определяется при | разме | щении заказа | |
| | | | | | 5000 |)* | LBA | -5000A | | | |
| | | | | | 3200 | | | -3200A | | | |
| | 1 | | Л | | 630* | | | 00N FTU, TD160N F | -TU. 1 | S250N FTU. TS40 | ON FTU. TS630 |
| Этходящая линия | | | | | | | | | | | |
| Отходящая линия Ввод | | | В | | | | TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N В шкаф устанавливать выключатели одинаковых | | | | N ETM, TS6301 |
| | атель | | B C | | | | | | | | |

| Мощность силового трансформатора, кВА | | | | | | | | 250,400 |),630,100 | 0 | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------------|---|---------------|--------------------------|------------------------|--|---------|-------------------------|---------------------------|---|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШС 0,6 | 66-01 Y(T)3 | ШС 0,6 | 66-02 Y(T)3 | ШС 0,0 | 66-03 У(Т)З | ШС 0,0 | 66-04 Y(T)3 | ШС 0, | 66-05 Y(T)3 | шс 0, | 66-06 У(Т)З | ШС 0,6 | 66-07 Y(T)3 | ШС 0,6 | 6-08 Y(T)3 |
| Схема главных соединений | *************************************** | | ************************************** | | ₩ *,*₩ | ************************************** | ₩ «,,» ₩ | * | | ,* | * 100 | | m.«/»·m | *** | ₩ %_>₩ | * |
| Назначение шкафа | | екционный пщей линии | и отходя с вых секц | екционный ищей линии кодом на ионный опровод | - | екционный ящей линии | и отход: с вы секі | екционный ящей линии ходом на ционный опровод | _ | екционный и щих линий | отходяі вых секі | екционный и цих линий с ходом на ционный юпровод | Шкаф с | екционный нщих линий | и отходя с вых секц | екционный щих линий содом на ионный опровод |
| Габариты шкафа и расположение рядов | РСЛ | 2300 | РСЛ | 2300 | Р С Л | 2300 | Р С Л | 2300 | Р С Л Л | 2300 | Р С Л Л | 2300 | P C ЛЛ | 2300 | РСЛЛЛ | 2300 |
| Типоразмер корпуса встраиваемого | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* | С | 1600* |
| выключателя, А | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 1600** | Л | 630*** | Л | 630*** | Л | 630*** | Л | 630*** |
| Тип релейного блока | | Определяется при размещении заказа | | | | | | | | цении заказа | 1 | | | | | |

 Отходящая линия
 Л

 Ввод
 В

 Секционный выключатель
 С

| 1600* | TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600 |
|--------|---|
| 1600** | TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600 |
| 630*** | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM |
| | В шкаф устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров |

| Мощность силового трансформатора, кВА | | | 250,400,630,100 | 0 | | | 1600,2500 | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШС 0,66- 09У(Т)3 | ШС 0,66-10 У(Т)3 | IIIC 0,66-11 V(T)3 | ШС 0,66-12 У(Т)3 | ШС 0,66-13 У(Т)3 | ШС 0,66-14 У(Т)3 | ШС 0,66-15 У(Т)3 | ШС 0,66-16 У(Т)3 |
| Схема главных соединений | E E | | → W * / W W W W W W W W W W W W W W W W W | * | | | | # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Назначение шкафа | Шкаф секционный и отходящих линий | Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный | Шкаф секционный с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящей линии (ввод кабеля снизу) | Шкаф секционный и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящей линии |
| Габариты шкафа и расположение рядов | Р С ЛЛЛ 800 | P 2300 1000 | P 2300 1000 800 | P 2300 C 1000 | P 2300 C 1000 | Р 2300 | Р 2300 | Р С 2300 |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А | С 1600**** Л 630**** | С 1600***** Л 630**** | С 1600***** Л 630**** | TS 630N ETS(ETM) TS 800N ETS(ETM) LBA 1600 | TS 630N ETS(ETM) TS 800N ETS(ETM) LBA 1600 | С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** | С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* Л 3200*** |
| Тип релейного блока | · | <u>.</u> | | Определяется прі | и размещении заказа | | | |

 Отходящая линия
 Л

 Ввод
 В

 Секционный выключатель
 С

| 5000* | LBA-5000A |
|----------|--|
| 3000 | LBA-3000A |
| 3200** | LBA-3200A |
| 3200*** | TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A |
| 630**** | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU |
| | TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM |
| | В шкаф устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров |
| 1600**** | TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600 |

| Мощность силового трансформатора, кВА | | | | 1600 | 0,2500 | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШС 0,66-17У(Т)3 | ШС 0,66-18 У(Т)3 | ШС 0,66-19 У(Т)3 | ШС 0,66-20 У(Т)3 | ШС 0,66-21 У(Т)3 | ШС 0,66-22 У(Т)3 | ШС 0,66-23 У(Т)3 | ШС 0,66-24 У(Т)3 |
| Схема главных соединений | - W - W - W - W - W - W - W - W - W - W | | | | | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящих линий | Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящих линий | Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод | Шкаф секционный и отходящих линий | отуолания пиний с | Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод |
| Габариты шкафа и расположение рядов | Р С Л Б | P C JI JI B | Р 2300 | Р С ЛЛЛ Б | Р С 2300 Л Л Б | Р С ЛЛ Б | P 2300 1350 | Р С Л Л Б |
| Типоразмер корпуса встраиваемого | C 3200 E=800 MM** 5000 E=1200 MM* | C 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* | C 3200 E=800 mm** 5000 E=1200 mm* | C 3200 E=800 MM** 5000 E=1200 MM* | C 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* | C 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* | C 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* | C 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм* |
| выключателя, А Тип релейного блока | Л 3200*** | Л 630**** | Л 630**** | Д 630**** | л 630**** | Л 630**** | Л 630**** | Л 630**** |

| Отходящая линия | Л |
|------------------------|---|
| Ввод | В |
| Секционный выключатель | С |

| 5000* | LBA-5000A |
|---------|--|
| 3200** | LBA-3200A |
| 3200*** | TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A |
| 630**** | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM В шкаф устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров |

| | | | I - / / | - I | | | | - | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Мощность силового трансформатора, кВА | 250, 400, 630, 1000 | | | | | | | | |
| Тип шкафа ЗАО ''ГК''Электрощит'' | ШЛ 0,66-01 У(Т)3 | ШЛ 0,66-02 У(Т)3 | ШЛ 0,66-03 У(Т)3 | ШЛ 0,66-04 У(Т)3 | IIIЛ 0,66-05 У(Т)З | ШЛ 0,66-06 У(Т)3 | ШЛ 0,66-07 У(Т)3 | ШЛ 0,66-08 У(Т)3 | |
| Схема главных соединений | | | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | | E E E | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | |
| Назначение шкафа | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на шинный мост | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины | |
| Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу | 3 2 2 3 2 1 600 1000 | 3 2 2 3 2 1 600 | 3 2 2 3 2 1 600 | 3 2 2 3 2 1 600 | 4 3 2 1 500 1000 | 4 3 2 1 500 | 4 3 2300 2 1 500 | 4 3 2 1 1 500 | |
| Типоразмер корпуса встранваемого выключателя, А | | D160N FTU, TS250 400N ETM, TS630 TS800 ETS, | | | , | | FU, TS250N EIS, TS4 ON EIS, TS630N EIN | | |
| Мощность силового трансформатора, кВА | | | | 250, | 400, 630, 1000 | | | | |
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШЛ 0,66-09 У(Т)3 | ШЛ 0,66-10 У(Т)3 | ШЛ 0,66-11 У(Т)3 | ШЛ 0,66-12 У(Т)3 | IIIЛ 0,66-13 У(Т)3 | ШЛ 0,66-14 У(Т)3 | ШЛ 0,66-15 У(Т)3 | ШЛ 0,66-16 У(Т)3 | |
| Схема главных соединений | | | | E E E | | | *************************************** | | |
| Назначение шкафа | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины | | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины | |
| Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу | 3 2 2 3 2 1 1000 | 3 2 2 3 2 1 1 500 | 3 2300 | 3 2300 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 800 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 800 | |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А | TD100N | FTU, TD160NFTU, | TS 250N FTU, TS 2: | 50N ETS, TS 400N F | TU, TS 400N ETS, TS | 5400N ETM, TS 630N | FTU, TS 630N ETS, TS | 630N ETM | |

| Мощность силового трансформатора, кВА | 1600, 2500 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШЛ 0,66-17 У(Т)3 | ШЛ 0,66-18 У(Т)3 | ШЛ 0,66-19 У(Т)3 ШЛ 0,66-20 У(Т)3 ШЛ 0,66- | | ШЛ 0,66-21 У(Т)3 | ШЛ 0,66-22 У(Т)3 | ШЛ 0,66-23 У(Т)3 | ШЛ 0,66-24 У(Т)3 | | | |
| Схема главных соединений | | | | | | | | | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | ий (ввод кабеля линий (ввод кабеля | | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | | | |
| Габариты шкафа и расположение рядов | 3 2 2300 1 800 1350 | 3 2 2 3 2 300 1350 | 3 2.1 2.2 1.1 1.2 2300 1.1 1.2 | 3 2.1 2.2 1.1 1.2 2300 1350 | 3 2 2 300 1.1 1.2 800 | 3 2 1.1 1.2 2300 800 | 2300 | 2300 | | | |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя. | TS800N ETS(ETM), | LBA-1600, LBA-3200 | | ТD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU См. табл. ТS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400 ETS, TS630N ETS | | | | | | | |
| | В шкафах ШЛ-0.66-17, -18, -19, -20, -21, -22 допустимый длительный ток групповых шин 3610А. | | | | | | | | | | |
| Номер отсека шкафа ШЛ 0,66-19, 20, 21, 22, У(Т)3 | | | Тип автомата TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS | | | | | | | | |
| 1 | 1.1, 1.2; 2.1, 2.2 | | | TS400N ETM, TS630N ETM В отсеки 1.1 и 1.2; 2.1 и 2.2 устанавливать выключатели одинакового типоразмера | | | | | | | |
| | , , , | | TS800N ETS(ETM), LBA-1600, LBA-3200 | | | | | | | | |

TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS400N ETM, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETM

2, 3

| Мощность силового трансформатора, кВА | 1600, 2500 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------|---|---|--|--|--|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШЛ 0,66-25 У(Т)3 | ШЛ 0,66-26 У(Т)3 | ШЛ 0,66-27 У(Т)3 | ШЛ 0,66-28У(Т)3 | ШЛ 0,66-29 У(Т)3 | ШЛ 0,66-30 У(Т)3 | ШЛ 0,66-31 У(Т)3 | ШЛ 0,66-32 У(Т)3 | | | |
| Схема главных соединений | | | | | | | K UPA | I K WMA | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на шинный мост | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины | | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и вывод на ШМА | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и вывод на ШМА | | | |
| Габариты шкафа и расположение рядов | 2300 2 1 1350 | 2300 | 3 2 2 3 2 3 0 1 1350 | 2300 | 3 2 2 3 2 1 1350 | 2300 | 3 2 2 3 2 3 2 3 3 0 1 350 800 | 3 2 2300 1 1350 800 | | | |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя. | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N FTU, TS250N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS400N ETS, TS400N ETM, TS630N FTU, TS630N ETM, TS630N ETM, TS630N ETM, TS800 ETM 3200 | | | | | | | | | | |

| Мощность силового трансформатора, кВА | 1600, 2500 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШЛ 0,66-33 У(Т)3 | ШЛ 0,66-34 У(Т)3 | ШЛ 0,66-35 У(Т)3 | ШЛ 0,66-36 У(Т)З | ШЛ 0,66-37 У(Т)3 | ШЛ 0,66-38 У(Т)3 | ШЛ 0,66-39 У(Т)3 | ШЛ 0,66-40 У(Т)3 | ШЛ 0,66-41 У(Т)3 | |
| Схема главных соединений | K WMA | K WMA | X WMA | K WMA | | 1, 2 = 1 1, | | ************************************** | | |
| Назначение шкафа | Шкаф отходящих линий (ввод кабсля снизу) и вывод на ШМА | Шкаф отходящих линий (ввод кабсля сверху) и вывод на ШМА | Шкаф отходящих линий (ввод кабсля снизу) и вывод на ШМА | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и вывод на ШМА | Шкаф отходящих линий - кабельная сборка (кабель вверх, кабель вниз) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) | Шкаф отходящих линий (ввод кабсля снизу) и шинного ввода нашинный мост | Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост | |
| Габариты шкафа и расположение рядов | 3 2 1.1 1.2 1350 800 | 3 2 1.1 1.2 800 1350 | 3 2.1 2.2 1.1 1.2 2300 1.1 1.2 800 | 3 2.1 2.2 1.1 1.2 1350 800 | 2300 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2300 2300 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 800 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2300 2300 1350 | 4.1 4.2 3.1 3.2 2.1 2.2 1.1 1.2 800 | |
| Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя. | D 0 6 6 24 22 22 | См. з | | | LBA-3200 | · · | | J, TS250N ETS, TS400N J, TS630N ETS, TS630N | | |

В шкафах ШЛ 0.66-31, -32, -33, -34, -35, -36 максимальный ток групповых шин 3610А.


| Номер отсека шкафа ШЛ 0,66-33,34,35,36 У(Т)3 | Тип автомата |
|--|--|
| | TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS |
| | TS400N ETM, TS630N ETM |
| 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 | В отсеки 1.1 и 1.2; 2.1 и 2.2 устанавливать выключатели одинаковых типоразмеров |
| | TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600, LBA-3200, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, |
| 2 | TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM |
| | TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600, LBA-3200 |
| 3 | |

| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШР 0,66-01 У(Т)3 | IIIP 0,66-02Y(T)3 | ШР 0,66-03 У(Т)3 | ШР 0,66-04 У(Т)3 | ШР 0,66-05 У(Т)3 | ШР 0,66-06 У(Т)3 | ШР 0,66-07 У(Т)3 | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Мнемосхема шкафа | 6-10kV | 04KV 04KV | 6-10xV | 6-10kV | 6-10kV | 0-10kV | 2 6-12kV | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | | | |
| Габариты шкафа | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШР 0,66-08 У(Т)З | ШР 0,66-09 У(Т)3 | ШР 0,66-10 У(Т)3 | ШР 0,66-11 У(Т)3 | ШР 0,66-12 У(Т)3 | ШР 0,66-13 У(Т)3 | ШР 0,66-14 У(Т)3 | | | |
| Схема главных соединений | 6-10kV | 6-18-Y | 6-000 | 6-0kV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0-10kV | 6-2kV | 6-10kV | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | Шкаф релейный | | | |
| Габариты шкафа | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | | | |
| Тип релейного | | | Опред | еляется при размещени | заказа | | | | | |
| блока | 1 DVIIII × 1 525 | | | | | | | | | |

^{* -} дана ширина шкафа в ряду РУНН ширина отдельно стоящего релейного шкафа 535 мм.

| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | IIIP 0,66-15 V(T)3 | ШР 0,66-16 У(Т)3 | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Схема главных соединений | 6-10kV | 6-10kV | | | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф релейный | Шкаф релейный | | | | | |
| Габариты шкафа | 2300 | 2300 | | | | | |
| Тип шкафа ЗАО "ГК"Электрощит" | ШБР 0,66-01У(Т)3 | ШБР 0,66-02У(Т)3 | ШБР 0,66-03У (Т)3 | ШБР 0,66-04У (Т)3 | ШУ 0,66-01У(Т)3 | ШУ 0,66-02У(Т)3 | ШУ 0,66-03У(Т)3 |
| Схема главных соединений | | | | | | | |
| Назначение шкафа | Шкаф блочно- релейный | Шкаф блочно- релейный | Шкаф блочно- релейный | Шкаф блочно- релейный | Шкаф учета электроэнергии встроенный | Шкаф учета электроэнергии встроенный | Шкаф учета электроэнергии отдельно стоящий |
| Габариты шкафа | 3P 2P 2P 1P 1000 | 3P 2300 1350 300 | 4P 3P 2P 1P 1000 | 4P 3P 2P 1P 1350 | 2200 | 2300 | 2200 |


^{* -} дана ширина шкафа в ряду РУНН ширина отдельно стоящего релейного шкафа 535 мм.



- 1 Дверь отсека силовых кабелей;
- 2 Трансформаторы тока;
- 3 Рым;
- 4 Отсек сборных шин;
- 5 Заглушки ввода контрольных кабелей;
- 6 Стенка релейного отсека;
- 7 Крышка;
- 8 Кабельный лоток вспомогательных цепей;
- 9 Замок;

- 10 Дверь релейного отсека;
- 11 Перегородка;
- 12 Дверь отсека вводного выключателя;
- 13 Отсек вводного выключателя;
- 14 Болт заземления;
- 15 Основание;
- 16 Узел стыковки с силовым

трансформатором.



Для КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -П, КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -А от 250 до 1000 кВА ширина шкафа 800 мм; для КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -П, КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -А 1600, 2500 кВА ширина шкафа 800,1200мм. *-для КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -П, КТП-СЭЩ $^{\otimes}$ -А 1600, 2500 кВА

1 Дверь отсека линейного выключателя; 8 Основание;

2 Отсек сборных шин; 9 СУНН;

3 Рым; 10 Узел стыковки с силовым

4 Крышка; трансформатором;


5 Кабельный лоток вспомогательных 11 Торцевые стенки вводного шкафа;

цепей; 12 Табличка;

6 Дверь релейного отсека; 13 Дверь силового отсека силовых кабелей;

7 Дверь отсека вводного выключателя; 14 Замок.

Рисунок Г.2 - Шкаф ввода с линиями для КТП мощностью 250-2500 кВА




L=500; 600; 800 mm

*- Для КТП 1600, 2500 кВА.

- 1 Крышка;
- 2 Замок;
- 3. Основание;
- 4 Дверь отсека выключателя;
- 5 Отсеки линейного выключателя;
- 6 Рым;
- 7 Кабельный лоток вспомогательных цепей;


- 8 Отсек сборных шин;
- 9 Дверь;
- 10 Трансформатор тока;
- 11 Устройство крепления кабеля.



*- Для КТП 1600, 2500 кВА.

- 1 Рым;
- 2 Отсек сборных шин;
- 3 Крышка;
- 4 Кабельный лоток;
- 5 Дверь отсека выключателя;
- 6 Основание;
- 7 Замок;
- 8 Шинный отсек.

Рисунок Г.4 - Шкаф линейный ШЛ 0,66 на 8 линий




*-для КТП 1600-2500 кВА

- 1 Рым;
- 2 Крышка кабельного лотка;
- 3 Кабельный лоток вспомогательных цепей;
- 4 Дверь релейного отсека;
- 5 Замок;
- 6 Основание;
- 7 Отсек сборных шин;
- 8 Дверь.


Рисунок Г.5 - Шкаф релейный (дистанционного управления ШДУ).

- а) устанавливаемый в ряду РУНН;
- б) отдельно стоящий.



- 1 Рым;
- 2 Дверь;
- 3 Замок;
- 4 Отсек сборных шин;
- 5 Кабельный лоток вспомогательных цепей;
- 6 Блок релейный выдвижной;
- 7 Лицевая панель релейного блока;
- 8 Основание.

Рисунок Г.6 - Шкаф блочно - релейный



- 1 Кожух;
- 2 Замок;
- 3 Крышка; 4 Шина;
- 5 Изолятор.

Рисунок Г.7 - Шинопровод секционный






Рисунок Г.8 - Стыковка шкафов РУНН




- 1 Вводной шкаф ШВ 0,66 с выключателем ввода и отходящей линей
- 2 Шкаф учета электроэнергии с установкой счетчиков 5 шт. тах
- 3 Шкаф линейный ШЛ 0,66 с четырьмя отходящими линиями.

Рисунок Г.9 - КТП промышленного типа с учетом электроэнергии на линиях



- 1 Счетчик учета электроэнергии;
- 2 Соединитель для подвода контрольных кабелей;
- 3 Отверстие под выход контрольных кабелей;
- 4 Фасадная дверь шкафа.

Рисунок Г.10 - Шкаф со счетчиками учета электроэнергии (отдельно стоящий)




Вариант соединения алюминиевых шин

Вариант соединения медных шин

- 1 Болт М12 х 1 ГОСТ 7798-70;
- 2 Гайка М12 -7Н ГОСТ 5915-70;
- 3 Шайба А.12 ГОСТ 6958-78 (увеличенная);
- 4 Пружина тарельчатая DIN 6796;
- 5 Шайба А.12 ГОСТ 11371-78;
- 6 Шайба 12.65Г. 019 ГОСТ 6402-70.

Рисунок Г.11 - Стыковка по сборным шинам



- 1 Нижняя рама;
- 2 Швеллер перфорированный;
- 3 Крыша;
- 4 Заглушка отверстий для прохода кабелей.

Рисунок Г.12 - Устройство крепления кабеля в нижней раме и крыше





Рисунок Г.13 - Установка шкафов РУНН на фундамент и ввод кабелей (*- для КТП 1600-3150 кВА)



*- Варианты установки в ряду шкафов: 1000-для КТП до 1000 кВА; 1350-для КТП 1000-3150 кВА;

**- Отдельно стоящий шкаф.

Рисунок Г.14 - Закладные швеллера под шкафы дистанционного управления типа ШР 0,66-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-У(Т)3




Рисунок Г.15 - Закладные швеллера под шкафы типа ШВ 0,66 01-12, 32-43У(Т)3, ШС 0,66 01-11, 14-24У(Т)3 ввод кабелем снизу




Рисунок Г.16 - Закладные швеллера под шкафы типа ШВ 0,66-13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30-У(Т)3




Рисунок Г.17 - Закладные швеллера шкаф аварийного ввода под шкафы типа ШВ 0,66-14, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 31 -У(Т)3 ввод кабеля снизу




Рисунок Г.18 - Закладные швеллера под шкафы типа ШБР 0,66-01-0,2-У(Т)3 в качестве шкафов общесекционных устройств




Рисунок Γ .19 - Закладные швеллера под шкафы отходящих линий: моноблок ШБР O,66-01-У(Т)3 (слева) и ШЛ O,66-09,11-У(Т)3 (справа шириной 500 мм)




Рисунок Г.20 - Выход на ШМА номинальным током 1000 и 1600 A со сборных шин вводных шкафов и шинный ввод сверху на выключатель ввода в РУНН КТП мощностью 630-1000 кВА. Шкаф ввода (ширина 600 мм)






Рисунок Г.21 - Выход на ШМА номинальным током 1000 и 1600 A со сборных шин вводных шкафов и шинный ввод сверху на выключатель ввода в РУНН КТП мощностью 630-1000 кВА. Шкаф ввода с отходящей линией (ширина 800 мм)




- 1 Отверстия для ввода силового кабеля;
- 2 CУВH;
- 3 Отсек релейный;
- 4 Отсек высоковольтных предохранителей;
- 5 Кабельный отсек.

Рисунок Г.22 - Шкаф УВН правого исполнения (ввод кабеля снизу)




- 1 Отверстия для ввода силового кабеля;
- 2 СУВH;
- 3 Отсек релейный;
- 4 Отсек высоковольтных предохранителей;
- 5 Кабельный отсек.

Рисунок Г.23 - Шкаф УВН правого исполнения (ввод кабеля сверху)



- 1 Устройство ввода высшего напряжения;
- 2 Силовой трансформатор;
- 3 Узел стыковки с силовым трансформатором;
- 4 Шкаф ввода ШВ0.66;
- 5 Шкаф линейный ШЛ0,66;
- 6 Шкаф ввода с питанием от резервного трансформатора ШВ0.66;
- 7 Шкаф секционный ШС0.66;
- 8 Шкаф релейный ШР0.66 (дистанционного управления ШДУ);
- 9 Шкаф блочно-релейный ШБР0.66;
- 10 Шкаф общесекционных устройств (2 300);
- 11 Шкаф ввода с подводном кабеля снизу;
- 12 Стенка торцовая.

Рисунок Г.24 - Комплектная однотрансформаторная подстанция собственных нужд однорядного исполнения. Набор шкафов РУНН определяется опросным листом на конкретный тип КТПП.



- 1 Устройство ввода высшего напряжения;
- 2 Силовой трансформатор;
- 3 Узел стыковки с силовым трансформатором;
- 4 Шкаф ввода ШВ 0.66;
- 5 Шкаф линейный ШЛ 0.66;
- 6 Шкаф ввода с питанием от резервного трансформатора ШВ 0.664
- 7 Шкаф секционный ШС 0.66;
- 8 Шкаф релейный ШР 0.66 (дистанционного управления ШДУ);
- 9 Шкаф блочно-релейный ШБР 0.66;
- 10 Шкаф общесекционных устройств (2 300);
- 11 Шкаф ввода с подводом кабеля снизу ШВ 0.66;
- 12 Стенка торцовая;
- 13 Шинный мост.

Рисунок Г.25 - Комплектная двухтрансформаторная подстанция собственных нужд двухрядного исполнения. Набор шкафов РУНН определяется опросным листом на конкретный тип КТПП





Рисунок Г.26 - Упаковка

Приложение Д



Тр-ры ОАО "Укрэлектроаппарат", Тр-ры ООО "РосЭнергоТранс" г. Екатерин г. Хмельницкий

| Tun mp-pa | L1 | L2 | L3 | l |
|-----------|------|------|------|-----|
| TM3-630* | 1662 | 1250 | 1070 | 325 |
| TM3-1000* | 1765 | 1425 | 1160 | 325 |
| TM3-1600* | 1713 | 1300 | 1185 | 675 |
| TM3-2500* | 2052 | 1446 | 1440 | 675 |


^{*)} Тр-ры Хмельницкого завода **) РУНН для 1600,2500 кВА:

с сеткой главных цепей

<u>Tun mp-pa</u> L1 L2 L3 TC3-250 1700 800 900 325 TC3-400 850 950 325 1750 TC3-630 1790 890 990 325 TC3-1000 1865 965 1065 325 TC3-1600 | 2010 1415 | 1210 675 TC3-2500 2190 1595 | 1390 675 TC3-3150 | 2450 | 2600 | 1580 | 675


Рисунок Д.1 - Размеры по стыковке трансформаторов ТМЗ и ТСЗ с РУНН КТП

^{***)}В і ширина шкафов в соответствии




| тсэгл дал | L1, MM | L2, MM | L3, мм | | |
|------------|-----------|---------|--------|--|--|
| ТСЗГЛ, кВА | ксо-з сэщ | КТПП(М) | глцхой | | |
| 630 | 1745 | 920 | 1230 | | |
| 1000 | 1923 | 1098 | 1408 | | |
| 1600 | 2023 | 1420 | 1408 | | |
| 2500 | 2145 | 1600 | 1530 | | |

Рисунок Д.2 - Размеры по стыковке трансформаторов ТСЗГЛ «Укрэлектроаппарат» г.Хмельницкий с РУНН КТП



Размеры указаны для левого ввода. Правый ввод зеркальное отражение.


Рисунок Д.3 - Размеры по стыковке трансформаторов Trihal с РУНН КТП



| Тип трансформатора | Масса трансформатора, кг | L1, | L2, _{MM} | В1, | B2, _{MM} | ЕА, мм |
|-----------------------|--------------------------------|-------|----------------------|------|----------------------|-----------|
| GDNN-400/10 | 1330 | 1220 | | | 700 | 670 |
| GDNN-630/10 | 1890 | | 880 | 1400 | 700 | 070 |
| GDNN-1000/10 | 2890 | | | | 900 | 820 |
| GDNN-1600/10 | 3860 | 1.500 | 1200 | 1250 | 67.5 | 820 |
| GDNN-2500/10 | 6050 | 1500 | 1300 | 1350 | 675 | 1020 |

^{*} в случае установки КРУ К-66

Рисунок Д.4 - Размеры по стыковке трансформаторов GDNN с литой изоляцией фирмы «НТТ» (Германия) с РУНН КТП




Размеры в мм указаны для левого ввода. Правый ввод зеркальное отражение.


Рисунок Д.5 - Размер по стыковке силовых трансформаторов производства ООО «Русский трансформатор» с РУНН КТП

^{*-} РУНН для 1600,2500 кВА;

^{**-} Размер для УВН типа КСО-СЭЩ-3 с нижним подводом кабеля.

Однорядное расположение





- однорядная подстанция;
- двухрядная подстанция.
- 1- шкаф КСО-СЭЩ-3;
- 2- силовой трансформатор;
- 3-РУНН;
- 4- секционный шинопровод (см. примечание ниже).

Величины размеров L1, L2 и неуказанных на рисунке смотри на рис.27-31. Величина размера L3 в зависимости от заказа:


- для КТП-СЭЩ[®]-П 250...1000 кВА- 1800, 2370,
- для КТП-СЭЩ[®]-П 1600,2500 кВА- 1800, 2800.

Величина размеров Н; Н1:

- -для КТП-СЭЩ[®]-П 250...1000 кВА- 2800; 2150, -для КТП-СЭЩ[®]-П 1600,2500 кВА- 2940; 2170,
- -для КТП-СЭЩ[®]-П 3150 кВА- 3125; 2670.


Рисунок Д.6 - План расположения оборудования двухтрансформаторных подстанций

Приложение Е Пример заполнения опросного листа на 2КТП-СЭЩ®-П-1600/10/0,4-03-УЗ с учетом электроэнергии на отходящих линиях



устанавливаются в соответствии с разработанными конструкциями согласно указанному номиналу

Продолжение приложения Е Пример заполнения опросного листа на 2КТП-СЭЩ®-П-630/6/0,4-03-УЗ



ненужное зачеркнуть

Продолжение приложения E Пример заполнения опросного листа на КТП-СЭЩ®-А-630/6/0,4-03-УЗ в блок-модульном здании

| | | | _ | | _ | | | | | | | | , , | 1 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|------------------|--|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------|--------------------------------|
| Шины | сборные 1000 А | | | 3 | | | • | | | | | | | | | | | | | , · | 3 | | + 1 | | | |
| | й трансформатор 630/6/0,4 УЗ Ү/Ү-О | | 3 | J | | ★ *** | (* * * * * * * * * * | | (| <-x, e→>> | \ | → | (| | | | $\langle\!\langle \cdot \rangle\!\rangle$ | <-x, →>> | $\langle\langle \bullet \rangle\rangle$ | <+×,0→>> | (| | <>× | | 3 | 3 |
| Транс | форматор тока | † _ | | = | * | * • | \$ | • | • | • | | | | | ΦΦ | ф | Φ | Φ | Φ | • | • | Φ | \$ [| W | | |
| Tun i | шкафа, панели | КСО-СЭЩ-325000- 6-630/20 УЗ | | Шкаф шинного ввода слева ШВ 0.66-25 УЗ | Шкаф | линии Ц | ИЛ 0,66- | ·05 <i>Y3</i> | Шкаф | линии Ц | U/I 0,66 | i- <i>05 </i> | Шкаф секц. выкл. | Шкаф дист управления ШР 0,66-14 УЗ | Шкаф аварийного ввода ШВ 0,66-24 УЗ | Шкаф | линии Ц | ШЛ 0,66- | -05 | Шкаф | линии Ц | U/I 0,66 | i-05 <i>43</i> | Шкаф шинного ввода слева ШВ 0.66-26 УЗ | | КСО-СЭЩ-326000 -6-630/20 УЗ |
| номер п | панели номер ряда | 0-03U/2U 33 - | пір- <u>р</u> - | 1 1 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/ | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/ | 4 1 | ***5 | 6 | 7 1 | 7 2 | 1 7 | 7 _V | 81 | 82 | 8 3 | 8, | 9 1 | - mp-p | -0-030/20 33 - |
| Но | номер ряоц имер фидера | _ | - | B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | СВ | - | B3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | B2 / | _ | _ |
| | иктивное исполнение или шинопровод) (К) (Ш) | *K ↑ | _ | Ш | κî | κî | κ↑ | κ↑ | Κ↑ | κ↑ | κ↑ | κî | _ | - | <i>↑K</i> | 1 _K | 1K | ↑ <i>K</i> | ħκ | ↑ <i>K</i> | ↑ <i>K</i> | ١κ | 1 _K | Ш | - | 1K |
| | ный ток фидера, А | - | - | 950 | 318 | 307 | 128 | 122 | 300 | - | - | - | 500 | - | 950 | 318 | 307 | 128 | 122 | 300 | - | - | <u> </u> | 950 | - | - |
| 7 | ип выключателя | - | - | LBA-16S | TS400N | TS400N | TD160N | TD160N | TS400N | TS630N | TS250N | TS250N | TS800N | - | LBA-16S | TS400N | TS400N | TS160N | TS160N | TS630N | TS250N | TS100N | TD100N | LBA-16S | - | - |
| _R H | оминальный ток, А | - | - | 1600 | 630 | 630 | 160 | 160 | 400 | 630 | 250 | 250 | 1000 | - | 1600 | 400 | 400 | 160 | 160 | 630 | 250 | 100 | 100 | 1600 | - | - |
| iame 1 | ок расцепителя, А | - | - | 1000 | 400 | 300 | 160 | 160 | 300 | 630 | 200 | 200 | 630 | - | 1000 | 400 | 320 | 160 | 160 | 630 | 250 | 100 | 100 | 1000 | - | - |
| Выключ | ип расцепителя | - | - | OCR III | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | ETM | - | OCR III | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | FTU | OCR III | - | - |
| Belt | Привод | - | - | моторный | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | моторный | - | моторный | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | моторный | - | - |
| He | гзависимый расцепитель | - | - | пост.220В | пост 220В | пост.220В | nocm 220B | nocm 220B | nocm.220B | nocm 220B | пост.220В | nocm.220B | пост.220В | - | пост.220В | nocm 220B | nocm 220B | | | | | | nocm.220B | пост.220В | - | - |
| Тр-р т | ока, коэффициент формации ***** | - | - | ТШЛ-0,66 ТШЛ-0,66 600/5 1000/5 | ТШЛ-Q66 4.00/5 | ТШЛ-0,66 400/5 | ТОП-0,66 150/5 | ТОП-0,66 150/5 | ТШЛ-0,66 400/5 | ТШЛ-0,66 400/5 | TOTI-0,66 200/5 | ТОП-0,66 200/5 | - | - | ТШН-0,66 1000/5 | ТШН-0,66 400/5 | ТШН-0,66 300/5 | TON-0,66 150/5 | TON-0,66 150/5 | ТШН-0,66 600/5 | ТШН-0,66 300/5 | TON-0,66 100/5 | TOTI-0,66 100/5 | ТШН-0,66 ТШН-0,66 1000/5 600/5 | - | - |
| | . <i>Амперметр, Е 311-2</i> | - | - | 1000/5 | | 400/5 | | | | | | | | - | 1000/5 | | | | | | | | 100/5 | | - | - |
| тельные | Вольтметр,Е 311-2 | - | - | 0500B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0500B | - | - |
| приборы | Счётчик | - | - | Меркурий 230AR-03R | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Меркурий 230AR-03R | - | - |
| Заказчик: Объект: | | | Объект: | | | | | | | | | кка Исполнени | | <u> Компановка БМ 2КТП-СЭЩ-А-630/6/0,4-03-У3</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | и релен -исполн | ином нение на | 6MP3*** | nocm. | 220B 22 | OB 501 U | да | не | n PEN | N+PE | | | | | | | 67 | 50 | | | | |

Проектный институт

1) * К↑ - ввод кабеля снизу. 2) ** - установка трансформаторов тока на линиях по одному.


3) *** - при выполнении ШДУ отдельно стоящим необходимо указать на плане расстояние до места его расположения, что необходимо для определения длины жгутов междушкафных связей, входящих в комплект поставки.

- 4) **** при выполнении схемы АВР на БМРЗ род оперативного тока только постоянный. 5) ***** необходимо предусмотреть источник постоянного оперативного тока для исполнений подстанций на постоянном оперативном токе.

Примечание

6)*****- типоисполнения трансформаторов тока

устанавливаются в соответствии с разработанными конструкциями




Приложение Ж

Схемы главных цепей шкафов УВН КТП - КСО-СЭЩ-3

Для КТП 250-1000 кВА

<u>Для КТП 1600-3150 кВА</u>



□-6 или 10 кВ.

Таблица Ж.1 – Значения предохранителей по мощности КТП для УВН

| Мощность силового трансформатора, кВА | Напряжение, В | Номинальный ток предохранителя, А | Номинальный ток отключения предохранителя, кА | Предохранитель | | |
|--|------------------|--|---|----------------|--|--|
| 250; 400 | 6 | 31,5; 40; 50; 80 | 31,5; 31,5; 31,5; 20 | ПКТ-102-6 | | |
| 630; 1000 | 6 | 80; 100; 160 | 31,5; 31,5; 20 | ПКТ-103-6 | | |
| 250; 400; 630 | 10 | 31,5; 40; 50 | 31,5; 31,5; 12,5 | ПКТ-102-10 | | |
| 1000 | 10 | 50; 80; 100 | 31,5; 20; 12,5 | ПКТ-103-10 | | |
| 1600; 2500 | 6, 10 | - | - | - | | |
| до 2500 | 10 | - | - | - | | |

ЗАО Группа компаний «Электрощит» ТМ - Самара»

ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ТИПА КТП-СЭЩ $^{\circ}$ -А, КТП-СЭЩ $^{\circ}$ -П, КТП-СЭЩ $^{\circ}$ -СН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ МОЩНОСТЬЮ 250÷2500 кВА

Техническая информация ТИ – 075 – 2008 часть II

(схемы вторичной коммутации)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | |
|---|--|-----|
| 2 | ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 75 |
| 3 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ КТП (КТПП) | 76 |
| | 3.1 2КТПП С ЗАЩИТОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛЕ | 76 |
| | 3.2 КТПП С ЗАЩИТОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛЕ | 78 |
| | 3.3 2КТПП С УСКОРЕННЫМ ВВОДОМ РЕЗЕРВА (2КТПП С ТАВР) | 79 |
| | 3.4 2КТПП С ЗАЩИТОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ БЛОКАХ ПРОИЗВОДСТВА НТЦ | |
| | «МЕХАНОТРОНИКА» (БМРЗ-0,4ВВ, БМПА) | 81 |
| 4 | КТП С АВАРИЙНЫМИ ВВОДАМИ (КТПА) | 83 |
| | 4.1 КТПА С ЗАЩИТОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛЕ | 84 |
| | 4.2 2 КТПА С ЗАЩИТОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ БЛОКАХ ПРОИЗВОДСТВА НТЦ | |
| | «МЕХАНОТРОНИКА» (БМРЗ-0,4ВВ, БМРЗ-0,4АВ И БМПА) | 88 |
| 5 | КТП СОБСТВЕННЫХ НУЖД (КТПСН) | 90 |
| | 5.1 КТПСН для ТЭС на малогабаритной релейной аппаратуре | 90 |
| | 5.2 КТПСН для АЭС и ТЭС по проекту, разработанному ФГУП «СПБАЭП» на релейной, | |
| | МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ И МАЛОГАБАРИТНОЙ АППАРАТУРЕ | 103 |

1 Типы применяемых выключателей

В качестве вводных и секционных выключателей и выключателей отходящих линий в КТП предусматривается использование выключателей типа ВА-СЭЩ:

ВА-СЭЩ LBA

Выключатель с регулируемой уставкой по току с селективной защитой, с защитой от перегрузки и короткого замыкания, контактом аварийного отключения, дополнительными блок-контактами, контактами положения выключателя в корзине и уплотнительной рамкой на двери.

ВА-СЭЩ TD(TS) FTU

Выключатель с нерегулируемой уставкой по току с защитой от перегрузки и короткого замыкания, контактом аварийного отключения, дополнительными блок-контактами

ВА-СЭЩ ТЅ ЕТЅ

Выключатель с регулируемой уставкой по току с селективной защитой, с защитой от перегрузки и короткого замыкания, контактом аварийного отключения, дополнительными блок-контактами

2 Измерение и учёт электрической энергии

В качестве приборов учёта электрической энергии предусмотрено использование следующих счетчиков Альфа 1200, Альфа 1700, Альфа 1800,

СЭТ 4ТМ.03, СЕ 302, ЦЭ 6850М, ПСЧ 4ТМ.05, Меркурий 230АМ, Меркурий 230АR.

Для счётчиков типа Альфа необходимо предоставить опросный лист для заказа. Измерение напряжения и тока в КТП осуществляется вольтметрами типа Ц42704 и амперметрами типа Э42704. Схема измерения зависит от типа подстанции. Подробную информацию можно найти в описании самих подстанций КТПП, КТПА и КТПСН.

3 Промышленные КТП (КТПП)

Подстанция разработана для обеспечения питания промышленных объектов. Может быть выполнена как с глухозаземлённой, так и с изолированной нейтралью силового трансформатора. По числу силовых трансформаторов различают одно- и двухтранформаторные КТПП (КТПП и 2КТПП соответственно).

3.1 2КТПП с защитой, выполненной на электромеханических реле

Двухтрансформаторная подстанция включает в себя два шкафа вводных выключателей ШВ (по одному на каждый из силовых трансформаторов), шкаф секционного выключателя ШС и шкафы выключателей отходящих линий ШЛ между ними.

Питание цепей оперативного тока 220 В 50 Гц и розетка для переносного инструмента 24 В 50 Гц выполнено через трансформатор напряжения, подключённого через автоматический выключатель к шинам, расположенным до выключателя ввода.

Все приборы измерения, учёта энергии, управления и сигнализации, такие как вольтметры, амперметры, счетчики энергии, переключатели управления, указатели состояния и положения выключателя, указательные реле защит и световая сигнализация срабатывания защит, находятся на двери или фасадной панели ШВ

В шкафах ввода выполнены следующие защиты и сигнализации:

- защита от перегрузки с выдачей сигнала на указательное реле «Защита от перегрузки» и световую сигнализацию;
- отключение выключателя при срабатывании встроенных защит «Аварийное отключение выключателя» (зависит от типа выключателя);
- отключение выключателя при отключении устройства высшего напряжения, отключение выключателя при отсутствии напряжения со стороны устройства высшего напряжения;
- отключение выключателя по сигналу от силового трансформатора, выдача сигнала на указательное реле «Неисправность трансформатора» и световую сигнализацию по сигналу от силового трансформатора.
- В подстанции с глухозаземлённой нейтралью присутствует защита от однофазного замыкания на землю «Защита от замыканий на землю» с выдачей сигнала на отключение силового выключателя, а в подстанции с изолированной нейтралью контроль изоляции с выдачей сигнала на указательное реле «Контроль изоляции» и световую сигнализацию лампу желтого цвета, загорающуюся при срабатывании любой из защит.

В секционном шкафу установлены указательные реле «Работа ABP» – сигнализирует о включении режима ABP и «Аварийное отключение выключателя» – сигнализирует о срабатывании встроенных защит самого выключателя.

В подстанции предусмотрен ручной и автоматический режимы управления, выбор режима осуществляется переключателем. В ручном режиме управления оперирование вводными и секционным выключателями происходит с помощью кнопок управления расположенных в шкафах или на лицевых панелях самих выключателей. В этом режиме автоматическое включение резерва не производится и все операции с подстанцией производятся вручную.

В режиме автоматического управления оперирование выключателями не требует вмешательства персонала. Их включение/отключение происходит автоматически в зависимости от наличия/отсутствия напряжения на стороне силовых трансформаторов. Включение режима ABP происходит после отключения одного из выключателей ввода. Время срабатывания ABP зависит от выбранных уставок реле времени и составляет от 0,5 до 10 секунд. После восстановления напряжения на вводе происходит возврат в нормальный режим: включается выключатель рабочего ввода, после чего секционный выключатель отключается.

При срабатывании на одном из вводов защиты от однофазного замыкания на землю выдаётся сигнал на запрет включения секционного выключателя и его включения не происходит.

В подстанции предусмотрена возможность параллельной работы силовых трансформаторов для перевода нагрузки в ручном режиме с одной секции на другую, без перерыва питания.

В подстанции предусмотрено измерение напряжения на сборных шинах Измерение тока производится амперметром, подключенным к шинам через соответствующие ему трансформаторы тока с током вторичной обмотки 5 А. Переключателем осуществляется выбор шины, ток которой будет измеряться, или же суммарный ток всех трёх шин.

Возможна установка преобразователей тока Е854В и напряжения Е855В для формирования телеметрических сигналов с передачей информации на диспетчерский пульт.

В подстанции предусмотрены различные внешние подключения.

В шкафах ввода:

- сухой контакт сигнализации отключения устройства высшего напряжения (на отключение выключателя ввода)
- питание 220 В 50 Гц оперативных цепей силового трансформаторасухой контакт силового трансформатора, сигнал на отключение выключателя ввода
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на срабатывание реле «Неисправность трансформатора»
- телеметрические выводы преобразователей тока и напряжения и реле контроля напряжения для формирования и передачи сигналов на диспетчерский пульт
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии

В шкафу секционного выключателя:

• питание 220 В 50 Гц оперативных цепей внешнего щитка сигнализации сухие контакты указательных реле «Аварийное отключение выключателя» из шкафов рабочих и секционного вводов

3.2 КТПП с защитой, выполненной на электромеханических реле

Подстанция включает в себя один шкаф вводного выключателя ШВ (в котором находится силовой выключатель и реле защиты) и шкафы отходящих линий ШЛ. В данной КТПП предусмотрены те же защиты, что и в двухтрансформаторной подстанции. Схемы учёта и измерения энергии полностью аналогичны применяемым в двухтрансформаторных подстанциях.

В подстанции предусмотрены различные внешние подключения.


В шкафах ввода:

- сухой контакт сигнализации отключения устройства высшего напряжения (на отключение выключателя ввода);
 - питание 220 В 50 Гц оперативных цепей силового трансформатора;
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на отключение выключателя ввода;
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на срабатывание реле «Неисправность трансформатора»;
- телеметрические выводы преобразователей тока и напряжения и реле контроля напряжения для формирования и передачи сигналов на диспетчерский пульт;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии;
 - питание 220 В 50 Гц оперативных цепей внешнего щитка сигнализации.

сухие контакты указательного реле «Аварийное отключение выключателя» и контакты сигнализации отключения цепей оперативного питания

3.3 2КТПП с ускоренным вводом резерва (2КТПП с ТАВР)

Подстанция предназначена для установки на объектах, в которых недопустим даже кратковременный перерыв питающего напряжения. В данной КТПП, параллельно секционному выключателю установлен тиристорный коммутатор с модулем управления, который контролирует и управляет работой подстанции. При пропадании напряжения на одном из вводов сначала включается тиристорный коммутатор, а затем основной секционный выключатель. Таким образом время срабатывания ABP после отключения выключателя рабочего ввода 0,4кВ сокращено до 0,02сек., а после отключения выключателя 6 кВ – до 0,12с. При к.з. на одной из секций включение СВ не происходит.



В подстанции предусмотрены различные внешние подключения.

В шкафах ввода:

- сухой контакт сигнализации отключения устройства высшего напряжения (на отключение выключателя ввода);
 - питание 220 В 50 Гц оперативных цепей силового трансформатора;
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на отключение выключателя ввода;
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на срабатывание реле «Неисправность трансформатора»;
- телеметрические выводы преобразователей тока и напряжения и реле контроля напряжения для формирования и передачи сигналов на диспетчерский пульт;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии.

В шкафу секционного выключателя:

• питание 220 В 50 Гц оперативных цепей внешнего щитка сигнализации сухие контакты указательных реле «Аварийное отключение выключателя» и контакты сигнализации отключения цепей оперативного питания.

3.4 2КТПП с защитой, выполненной на микропроцессорных блоках производства НТЦ «Механотроника» (БМРЗ-0,4ВВ, БМПА)

Подстанция включает в себя два шкафа вводных выключателей ШВ (по одному на каждый из силовых трансформаторов), шкаф секционного выключателя ШС и шкафы выключателей отходящих линий ШЛ между. Питание оперативных цепей и цепей управления каждой из секций необходимо производятся от источника бесперебойного питания с напряжением 220 В 50 Гц и мощностью, достаточной для оперирования силовыми выключателями (источники заказываются отдельно).

Вместо релейной защиты в подстанции установлены следующие блоки:

- в шкафах ввода блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ, устанавливается на каждый из шкафов рабочего ввода. Функции блока:
 - двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
 - блокировка МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей;
- дальнее резервирование (ДР) при отказе защит или выключателей отходящих линий;
 - токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
 - защита от перегрева трансформатора;
- автоматическое включение резерва, выполненного на секционном выключателе (АВР СВ);
 - автоматическое восстановление нормального режима после АВР СВ;
 - управление выключателем;
- формирование сигналов обобщённой сигнализации и сигналов системы диагностики;
- измерение и индикация параметров сети (фазных токов и токов нулевой последовательности, фазных напряжений, напряжения ввода, напряжения и тока прямой последовательности, тока обратной последовательности, соѕ(φ), частоты) по первой гармонической составляющей входных сигналов;
- регистрация параметров аварии и аварийных процессов в течение 1 секунды до и 9 секунд после пуска защит.
- в шкафу секционного выключателя блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4. Функции блока:
 - управление выключателем;
 - управление режимом АВР СВ;
- формирование сигналов обобщённой сигнализации и сигналов системы диагностики;
 - регистрация параметров аварии.

Приборы учёта энергии расположены в шкафах ввода, вольтметры и амперметры не устанавливаются (все показания можно снять с экрана БМРЗ-0,4ВВ).

Связь блоков с АСУ осуществляется по протоколу MODBUS, в качестве канала связи используется экранированная витая пара RS-485 или волоконно-оптическая линия связи ВОЛС. Какие либо подключения к этим каналам связи на самих блоках заводом не производятся.

В подстанции предусмотрены различные внешние подключения.

В шкафах ввода:

- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на отключение выключателя ввода;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10)кВ, сигнал на отключение трансформатора от защит ввода;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10)кВ, сигнал на блокировку максимальной токовой защиты;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10)кВ, сигнал «Перегрузка трансформатора»;
 - подключение источника бесперебойного питания;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии.

Время срабатывания АВР зависит от выбранных уставок времени и составляет от 0,2 до 100 секунд.

4 КТП с аварийными вводами (КТПА)

Подстанция предназначена для установки на объектах, для которых необходимо обеспечить по возможности бесперебойное питание. Для этого к подстанции через выключатель аварийного ввода АВ подключается аварийный источник энергии.

Подстанция включает в себя два шкафа вводных выключателей ШВ (по одному на каждый из силовых трансформаторов), шкаф секционного выключателя ШС, один или два шкафа аварийных ввода АВ, шкафы выключателей отходящих линий ШЛ между ними а так же шкаф управления (устанавливается в составе подстанции или отдельно).

Сами АВ могут быть подключены к автоматической станции АС или энергосистеме ЭС.

В нормальном режиме напряжение подано на оба рабочих ввода. Выключатели ввода со стороны 0,4 кВ включены, секционный выключатель отключен, выключатели аварийных вводов включены (при подключении АВ к АС).

При исчезновении напряжения на одном из вводов схемой отключается выключатель рабочего ввода (далее BB), на шинах которого напряжение стремиться к нулю. Автоматика воздействует на реле включения, контакты которого включают секционный выключатель (далее CB), питание переводится на другой рабочий ввод. В таком состоянии выключатели находятся до тех пор, пока не произойдёт восстановление напряжения на отключенном вводе. При восстановлении напряжения реле контроля напряжения запускает автоматику возврата схемы в исходное состояние. Логика ABP при отключении BB от защиты аналогичная, но удачному ABP в данном случае может воспрепятствовать блокировка включения ABP, которая блокирует включение CB и делает невозможным подключение аварийной секции к рабочей до устранения причины блокировки.

Подготовка к готовности действия ABP осуществляется кнопками управления в шкафу дистанционного управления (далее ШДУ) путём воздействия на реле фиксации положения ABP CB и ABP AB. Ключом управления на двери ШДУ или с диспетчерского пункта включаются выключатели аварийного ввода (далее AB) на обеих секциях. Запуск ABP осуществляется реле контроля напряжения на вводах рабочего питания, путем сопоставления напряжения на шинах трансформатора и на сборных шинах питаемой секции.

АВР аварийной станции (далее AC) запускается путём воздействия сигнала на выключатель щита генератора и только в том случае, когда исчезает напряжение на обоих рабочих вводах. Запуск AC осуществляется после того, как собирается цепь автоматики отключения выключателей вводов и включения секционного выключателя. Схема возврата ABP AC действует в случае восстановления питания на одном из вводов. После этого происходит отключение AC, отключается секционный выключатель, и собираются цепи включения выключателей обоих вводов.

При синхронной работе ДЭС оперирование секционным выключателем возможно.

4.1 КТПА с защитой, выполненной на электромеханических реле.

Питание цепей оперативного тока подстанции возможно как переменным током 220 В 50 Гц (источник – силовые шины самой подстанции), так и постоянным током 220 В от источника постоянного тока. Тип питания подстанции необходимо указать при заказе. Помимо основного источника питания к подстанции должны быть подключены источники, от которых будет производиться запуск генераторов. В КТПА на переменном токе это должны быть источники постоянного тока 24 В, в КТПА на постоянном токе могут быть источники любого напряжения.

Приборы учёта энергии, указательные реле защит и световая сигнализация срабатывания защит, находятся на двери или фасадной панели ШВ и АВ.

В шкафах ввода выполнены следующие защиты и сигнализации:

- отключение выключателя при срабатывании встроенных защит «Аварийное отключение выключателя» (зависит от типа выключателя) и выдача сигнала на шинку аварийной сигнализации;
- отключение выключателя при отсутствии напряжения на стороне устройства высшего напряжения;
- отключение выключателя по сигналу от силового трансформатора «Защита трансформатора»;
- выдача сигнала на указательные реле «Температура масла трансформатора выше нормы» и реле «Давление масла трансформатора выше нормы» по сигналу от силового трансформатора с выдачей сигнала на шинку предупредительной сигнализации;
- в подстанции присутствует защита от однофазного замыкания «Защита от однофазных к.з.» с выдачей сигнала на шинку аварийной сигнализации;
- при отсутствии напряжения на стороне устройства высшего напряжения в подстанции срабатывает защита от минимального напряжения с выдачей сигнала на шинки ЗМН и указательное реле «Работа ЗМН» с выдачей сигнала на шинку предупредительной сигнализации;
- при возникновении неисправностей в цепях управления (отключение выключателей в цепи контроля напряжения, одновременное отключение реле положения выключателя «Включено» и «Отключено») выдаётся сигнал на указательное реле «Неисправность цепей управления» и сигнал на шинку предупредительной сигнализации;
- при работе в подстанции автоматического включения резерва от секционного выключателя или аварийного ввода в шкафу рабочего ввода выдаётся сигнал на указательное реле «Работа АВР СВ или АВ».
- **В шкафах аварийного ввода** выполнены следующие защиты и сигнализации:
- отключение выключателя при срабатывании встроенных защит «Аварийное отключение выключателя» (зависит от типа выключателя) и выдача сигнала на шинку аварийной сигнализации;
- при возникновении неисправностей в цепях управления (отключение выключателя в цепи контроля напряжения, одновременное отключение реле положения выключателя «Включено» и «Отключено») выдаётся сигнал на

указательное реле «Неисправность цепей управления» и сигнал на шинку предупредительной сигнализации;

• для индикации о состоянии аварийной станции в шкафу AB установлены указательные реле «Неисправность AC» и «Перегрузка AC», так же выдаётся сигнал_на шинку предупредительной сигнализации.

В секционном шкафу выполнены следующие защиты и сигнализации:

- указательные реле «Неисправность цепей управления» при возникновении неисправностей в цепях управления (одновременное отключение реле положения выключателя «Включено» и «Отключено») подаётся сигнал на включение реле и сигнал на шинку предупредительной сигнализации
- указательное реле «Отключение от ABP» сигнализирует об отключении секционного выключателя при возврате подстанции в нормальный режим работы
- указательное реле «Отключение от защиты вводов» при отключении выключателя по сигналу защиты от однофазного к.з. в одном из рабочих вводов
- при отключении выключателя от встроенных защит выдаётся сигнал на шинку аварийной сигнализации.

Для сигнализации о срабатывании любого из указательных реле в каждом из шкафов подстанции установлены лампы желтого цвета.

Шкаф дистанционного управления ШДУ предназначен для контроля и управления работой подстанции. Для этого на фасадной панели шкафа расположены приборы измерения – амперметры (ток на фазе В) и вольтметры (фазное напряжение на вводах или сборных шинах), переключатели – ключи управления выключателями, запрет/разрешение телеуправления, кнопки запрета/разрешения включения АВР СВ и АВР АВ, кнопки пуска и остановки АС, указатели состояния выключателей, лампы сигнализации о срабатывания указательных реле в находящиеся в составе мнемосхемы.

Внешние подключения к подстанции производятся на следующие клеммы.

В шкафах рабочего ввода:

- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на срабатывание реле «Температура масла трансформатора выше нормы»;
- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на срабатывание реле «Давление масла трансформатора выше нормы»;
- сухой контакт сигнализации о срабатывании газовой защиты силового трансформатора, сигнал на реле отключения силового выключателя;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10)кВ, сигнализация о срабатывании реле защиты от однофазных к.з. или реле отключения выключателя по срабатыванию газовой защиты силового трансформатора;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Выключатель включен», «Выключатель отключен»;
- для подстанции с питанием от источника постоянного тока 220В подключение источников производятся согласно их полярности, в шкафах первого и второго рабочих вводов;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии.

В шкафах аварийного ввода:

- сухой контакт схемы аварийной станции, сигнал на срабатывание реле «Неисправность АС»;
- сухой контакт схемы аварийной станции, сигнал на срабатывание реле «Перегрузка АС»;
- сухой контакт схемы аварийной станции, сигнал «Выключатель генератора отключен»;
- сухой контакт схемы аварийной станции, сигнал «Выключатель генератора включен»;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Выключатель аварийного ввода включен», «Выключатель аварийного ввода отключен»;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Выключатель генератора включен», «Выключатель генератора отключен».

В шкафу секционного выключателя:

• сухие контакты для вывода в схему АСУ «Секционный выключатель включен», «Секционный выключатель отключен».

В шкафу дистанционного управления:

- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Режим АВР СВ отключен», «Режим АВР СВ включен»;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Режим АВР АВ №1 отключен», «Режим АВР АВ №1 включен»;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Режим АВР АВ №2 отключен», «Режим АВР АВ №2 включен»;
- контакты переключателя для вывода в схему АСУ сигнала «Телеуправление разрешено», сигнал «Телеуправление запрещено»;
- сухие контакты для вывода в схему АСУ «Работа реле аварийной сигнализации», «Работа реле предупредительной сигнализации», «Работа реле контроля питания цепей сигнализации»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить выключатель рабочего ввода №1», сигнал «Отключить выключатель рабочего ввода №1»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить выключатель рабочего ввода №2», сигнал «Отключить выключатель рабочего ввода №1»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить режим АВР АВ №1», сигнал «Отключить режим АВР АВ №1»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить выключатель аварийного ввода №1», сигнал «Отключить выключатель аварийного ввода №1»;
- сухие контакты для вывода в схему цепей управления АС №1 «Пуск АС по АВР АВ», «Пуск АС кнопкой»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Пуск АС №1», сигнал «Останов АС №1»;
- сухие контакты для вывода в схему цепей управления АС №1 «Останов АС кнопкой»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить режим ABP AB №2» сигнал «Отключить режим ABP AB №2»;

- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить выключатель аварийного ввода №2», сигнал «Отключить выключатель аварийного ввода №2»;
- сухие контакты для вывода в схему цепей управления АС №2 «Пуск АС по АВР АВ», «Пуск АС кнопкой»;
 - сухой контакт схемы АСУ сигнал «Пуск АС №2», сигнал «Останов АС «2;
- сухие контакты для вывода в схему цепей управления АС №2 «Останов АС кнопкой»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить режим АВР СВ» сигнал «Отключить режим АВР СВ»;
- сухой контакт схемы АСУ сигнал «Включить секционный выключатель» сигнал «Отключить секционный выключатель».

Время срабатывания АВР зависит от выбранных уставок реле времени и составляет от 0,5 до 10 секунд.

4.2 2 КТПА с защитой, выполненной на микропроцессорных блоках производства НТЦ «Механотроника» (БМРЗ-0,4ВВ, БМРЗ-0,4АВ и БМПА)

Питание оперативных цепей и цепей управления каждой из секций необходимо производятся от источника бесперебойного питания с напряжением 220 В 50 Гц и мощностью, достаточной для оперирования силовыми выключателями (источники заказываются отдельно).

Вместо релейной защиты в подстанции установлены следующие блоки:

- в шкафах рабочего ввода - блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ, устанавливается на каждый из шкафов рабочего ввода.

Функции блока:

- двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
- блокировка МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей;
- дальнее резервирование (ДР) при отказе защит или выключателей отходящих линий;
 - токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
 - защита от перегрева трансформатора;
- автоматическое включение резерва, выполненного на секционном выключателе (АВР СВ);
 - автоматическое восстановление нормального режима после АВР СВ;
 - управление выключателем;
- формирование сигналов обобщённой сигнализации и сигналов системы диагностики;
- измерение и индикация параметров сети (фазных токов и токов нулевой последовательности, фазных напряжений, напряжения ввода, напряжения и тока прямой последовательности, тока обратной последовательности, соѕ(ф), частоты) по первой гармонической составляющей входных сигналов;
- регистрация параметров аварии и аварийных процессов в течение 1 секунды до и 9 секунд после пуска защит.
- в шкафах аварийного ввода блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4AB, устанавливается на каждый из шкафов аварийного ввода.

Функции блока:

- двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
- блокировка МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей;
- дальнее резервирование (ДР) при отказе защит или выключателей отходящих линий;
 - токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
 - управление выключателем;
- формирование сигналов обобщённой сигнализации и сигналов системы диагностики;
- измерение и индикация параметров сети (фазных токов и токов нулевой последовательности, фазных напряжений, напряжения ввода, напряжения и тока прямой последовательности, тока обратной последовательности, соѕ(ф), частоты) по первой гармонической составляющей входных сигналов;
- регистрация параметров аварии и аварийных процессов в течение 1 секунды до и 9 секунд после пуска защит

– в шкафу секционного выключателя – блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4.

Функции блока:

- управление выключателем, управление режимом АВР СВ;
- формирование сигналов обобщённой сигнализации и сигналов системы диагностики;
 - регистрация параметров аварии.

Приборы учёта энергии расположены в шкафах ввода, вольтметры и амперметры не устанавливаются (все показания можно снять с экрана БМРЗ-0,4ВВ и БМРЗ-0,4АВ).

Связь блоков с АСУ осуществляется по протоколу MODBUS, в качестве канала связи используется экранированная витая пара RS-485 или волоконно-оптическая линия связи ВОЛС. Какие либо подключения к этим каналам связи на самих блоках заводом не производятся.

В подстанции предусмотрены различные внешние подключения.

В шкафах рабочего ввода:

- сухой контакт силового трансформатора, сигнал на отключение выключателя ввода;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10) кВ, сигнал на отключение трансформатора от защит ввода;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10) кВ, сигнал на блокировку максимальной токовой защиты;
- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10) кВ, сигнал «Перегрузка трансформатора»;
 - подключение источника бесперебойного питания;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии.

В шкафах аварийного ввода:

- сухой контакт для вывода в схему выключателя 6(10) кВ, сигнал на блокировку максимальной токовой защиты;
- сухой контакт в схему АС №1 сигнал «Пуск АС №1», сигнал «Останов АС №1»;
 - сухой контакт положения генератора АС №1 «Включен», «Отключен»;
- сухой контакт в схему АС №2 сигнал «Пуск АС №2» сигнал «Останов АС №2» ;
 - сухой контакт положения генератора АС №1 «Включен» «Отключен»;
 - телеметрические сигналы счётчиков электрической энергии.

Время срабатывания АВР зависит от выбранных уставок времени и составляет от 0,2 до 100 секунд.

5 КТП собственных нужд (КТПСН)

5.1 КТПСН для ТЭС на малогабаритной релейной аппаратуре

Самарский завод «Электрощит» производит подстанции серии КТПСН для ТЭС. Вводные и секционные шкафы имеет ширину 600 мм или 1200 мм. При этом в шкафы шириной 1200 мм имеется возможность дополнительно установить 2 выключателя отходящих линий. Схемы управления типа ОР расположены в самих этих шкафах. Никаких дополнительных блочно-релейных шкафов устанавливать не требуется.


В таблице 1 представлена сетка схем, имеющаяся на заводе «Электрощит».

В таблице 2 представлены мнемосхемы шкафов управления. Ширина шкафа ШДУ – 500 мм. Шкаф может быть установлен в любом месте подстанции.

Схемы общесекционных устройств представлены в таблице 3. В зависимости от заказа схемы будут скомпонованы по их функциям в блоки. Эти блоки устанавливаются в один или два блочно-релейных шкафа общесекционных устройств шириной 300 мм, по 3 блока в каждом шкафу. Обозначение схем завода «Электрощит» дано совместно с обозначением, применяемым заводом «МЭТЗ» г. Минск. Шкафы общесекционных устройств могут быть установлены в любом месте подстанции.

Для схем, наиболее часто применяемых в ТЭС, были разработаны выдвижные блоки серии БРВ и стационарные блоки серии БРС. Ширина шкафа с выключателями линий — 500 мм. Выдвижные блоки БРВ устанавливаются в рядом стоящих блочно-релейных шкафах шириной 300 мм по 3 блока в шкафу. Блоки БРС устанавливаются в одном шкафу с выключателями фидеров и не требуют дополнительных шкафов.

Модификации блоков представлены в таблице 4. Обозначение схем завода «Электрощит» дано совместно с обозначением, применяемым заводом «МЭТЗ»



Пример расположения отсеков в КТПСН: 1 – шкаф ввода, 2 – шкафы блочно-релейные, 3 – шкаф линий, 4 – шкаф релейный, 5 – мнемосхема и органы управлении подстанцией, 6 – отсеки выключателей линий, 7 – отсек выключателя ввода, 8 – пустой отсек, 9 – отсеки типа БРВ для выключателей линий, 10 – отсеки общесекционных устройств, 11 – релейный отсек выключателя ввода

Таблица 1 – Сетка схем завода «Электрощит»

| | F | елейный отсек в шка | |
|---------------------|---|--|--|
| «МЭТЗ» | Описание | «СЭЩ» | Описание |
| 4БР-123М 4БР-130 | Ключевая схема управления вводом от рабочего трансформатора СН на постоянном токе Резервная защита от трёхфазных к.з. | OP-002.BB1 Выключатель BA50-43(41) | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:72 Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:71 НО контакты в схему постоянного тока выключателя 6(10)кВ: В цепь отключения выключателя на клеммы 2:36 и 2:37 |
| 4БР-007М | Блок трансформаторов напряжения | DA30-43(41) | В цепь защиты от однофазных КЗ в сети 0,4кВ на клеммы 1:11 и 2:39 Необходимо указать пипоисполнение токовых реле КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты. |
| 4БР-116 | Схема управления вводом от рабочего трансформатора СН на постоянном токе. Цепи сигнализации на постоянном или переменном токе | Для гидроузлов ОР-003.ВВ1 цепи сигнализации -на постоянном | НО контакты в схему постоянного тока выключателя 6(10)кВ: В цепь отключения выключателя на клеммы 2:36 и 2:37 В цепь защиты от однофазных КЗ в сети 0,4кВ на клеммы 1:11 и 2:39 |
| 4БР-130 | Резервная защита от трёхфазных к.з. | токе ОР-003.01ВВ1 на переменном | Необходимо указать типоисполнение токовых реле КА10 в цепи защиты от однофазных К3 и КА14, КА15 в цепи резервной защиты. |
| 45P-007 | Блок трансформаторов напряжения | токе Выключатель ВА50-43(41) | |
| 4БР-116Г | Схема управления вводом от рабочего трансформатора СН на постоянном токе | OP-004.BB1 Выключатель «Электрон» До 2500 кВА | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:72 Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:71 Сухой контакт трансформатора, сигнал на указательное реле «Температура масла трансформатора выше нормы» на клеммы 2:63 и 2:57 Сухой контакт трансформатора, сигнал на указательное реле «Давление масла трансформатора выше нормы» на клеммы 2:63 и 2:58 Необходимо указать типоисполнение токовых реле КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ |
| 4БР-116М | Схема управления вводом от рабочего трансформатора СН на постоянном токе Цепи сигнализации на постоянном или переменном токе | OP-005.BB1 цепи сигнализации | |
| 4БР-130 | Резервная защита от трёхфазных к.з. | -на постоянном токе OP-005.01BB1 | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:72, сигнал на реле команды отключения на клемму 2:71 |
| 4БР-007М | Блок трансформаторов напряжения | -на переменном токе | НО контакты в схему постоянного тока выключателя 6(10)кВ: В цепь отключения выключателя на клеммы 2:36 и 2:37 В цепь защиты от однофазных КЗ в сети 0,4кВ на клеммы 1:11 и 2:39 |
| 45P-116M | Схема управления со ЩУ вводом от рабочего трансформатора СН на постоянном токе. Цепи сигнализации на постоянном или переменном токе | ОР-005.02ВВ2 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-005.03ВВ2 -на переменном токе | В цепь защиты от однофазных ко в сети 0,4кв на клеммы 1.11 и 2.39 Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН18 в цепи отключения выключателя по резервной защите, типоисполнение токовых реле КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |

| продолжени | е таолицы 1 | | |
|----------------------|---|--|---|
| 4БР-122М 4БР-133 | Управление вводом на наиболее удалённую секцию от резервного трансформатора СН на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. в сети 380В. МТЗ тр-ра с пуском по напряжению. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе Резервная защита от трёхфазных к.з. | ОР-006.ВВ2 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-006.01ВВ2 -на переменном токе | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:72 |
| 45P-007M | Блок трансформаторов напряжения | | Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:71 |
| 45P-121M | Управление вводом от резервного трансформатора СН, питающего две секции 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе | ОР-006.02ВВ2 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-006.03ВВ2 -на переменном токе | Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН17, типоисполнение токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю и КА16 в цепи резервной защиты |
| 4БР-121 М 4БР-133 | Управление вводом от резервного трансформатора СН, питающего две секции 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе Резервная защита от трёхфазных к.з. | ОР-006.04ВВ2 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-006.0 5ВВ2 -на переменном токе | |
| 46P-404M | Блок защиты и автоматики, устанавливаемый | | |
| 4БР-406M | на вводе от резервного трансформатора СН на магистрали резервного питания | OP-009.BB2 | Необходимо указать типоисполнение токовых реле КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |
| 45P-118M | Управление вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (1-я секция) 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе | ОР-010.ВВ1 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-010.01.ВВ1 -на переменном токе | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:38, сигнал на реле команды отключения на клемму 2:37 Цепи питания реле резервной защиты от цепей управления постоянного тока выключателя 6кВ на клеммы 1:15 и 1:17 Сигнал о срабатывании цепи защиты от однофазных кз на клемму 1:16 |
| 4БР-134 | МТЗ. Резервная защита от 3-х фазных к.з. | | Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН13 в цепи |
| 46P-007M | Блок трансформаторов напряжения | | сигнала о срабатывании защиты от однофазных кз и указательного реле КН18 в цепи отключения выключателя по резервной защите, |
| 4БР-118M | Управление вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (1-я секция) 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе | ОР-010.02.ВВ1 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-010.03.ВВ1 -на переменном токе | типоисполнения токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю, КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты. |

| продолжени | таолицы т | | |
|---------------------|--|--|---|
| 4БР-118М 4БР-131 | Управление вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (2-я секция) 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе Резервная защита от 3-х фазных к.з. | ОР-011.ВВ1 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-011.01.ВВ1 -на переменном токе | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:38 Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:37 Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН18 в цепи отключения выключателя по резервной защите, |
| 151 101 | Управление вводом от рабочего | | типоисполнение токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной |
| 4БР-118M | трансформатора СН, питающего две секции (2-я секция) 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе | ОР-011.02.ВВ1 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-011.03.ВВ1 -на переменном токе | токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |
| 4БР-125M | Ключевая схема управления вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (1-я секция) 380В. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В | OP-012.BB1 | Для управления выключателем ВА50: X1:A3 на клемму 2:8 X1:A2 на клемму 2:9 Вывод сухого Н3 контакта X2:17 на клемму 2:15 |
| 4БР-134 | МТЗ. Резервная защита от 3-х фазныз к.з. | | Цепи питания реле резервной защиты от цепей управления постоянного тока выключателя 6кВ на клеммы 1:15 и 1:17 |
| 4БР-007М | Блок трансформаторов напряжения | | Сигнал о срабатывании цепи защиты от однофазных кз на |
| 4БР-125M | Ключевая схема управления вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (1-я секция) 380В. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В | OP-012.01BB1 | клемму 1:16 Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН13 в цепи сигнала о срабатывании защиты от однофазных кз и указательного реле КН18 в цепи отключения выключателя по резервной защите, типоисполнение токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю, КА10 в цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |
| 4БР-126М 4БР-133 | Ключевая схема управления вводом от резервного трансформатора СН, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В | OP-013.01.BB2 | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:72 |
| 4DP-133 | Резервная защита от трёхфазных к.з. | | Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:71 |
| 4БР-127М 4БР-133 | Ключевая схема управления вводом от резервного трансформатора СН, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. МТЗ тр-ра с пуском по напряжению Резервная защита от трёхфазных к.з. | OP-013.BB2 | Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН17, типоисполнение токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю и КА16 в цепи резервной защиты |
| 45P-126M | Ключевая схема управления вводом от резервного трансформатора СН, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В | OP-013.02.BB2 | в цени ревервной вищины |

| продолжен | ис гаолицы т | | |
|-----------------------|--|--|--|
| 4БР-118МД | Управление вводом от дизель-генератора СН, питающего две секции 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе МТЗ. Резервная защита от 3-х фазных к.з. Блок трансформаторов напряжения | OP-015.BB2 цепи сигнализации -на постоянном токе OP-015.01BB2 -на переменном токе | Сигнал на реле команды включения на клемму 2:38 Сигнал на реле команды отключения на клемму 2:37 Цепи питания реле резервной защиты от цепей управления постоянного тока выключателя 6кВ на клеммы 1:15 и 1:17 |
| 4БР-118МД | Управление вводом от дизель-генератора СН, питающего две секции 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе МТЗ. Резервная защита от 3-х фазных к.з. | ОР-015.02ВВ2 цепи сигнализации -на постоянном токе ОР-015.03ВВ2 -на переменном токе | Сигнал о срабатывании цепи защиты от однофазных кз на клемму 1:16 Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН13 в |
| 4БР-118МД | Управление вводом от дизель-генератора СН, питающего две секции 380В, на постоянном токе. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В. Цепь сигнализации на постоянном или переменном токе | OP-015.04BB2 цепи сигнализации -на постоянном токе OP-015.05BB2 -на переменном токе | цепи защиты от однофазных КЗ и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |
| 4БР-128 4БР-128-01 | Блок предохранителей и вольтметра | БРС-001.Л БРС-001.01.Л | |
| 4БР-125М 4БР-131 | Ключевая схема управления вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (2-я секция) 380В. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В Резервная защита от трехфазных к.з. | OP-020BB1 | Для управления выключателем ВА50: X1:А3 на клемму 2:8 X1:А2 на клемму 2:9 Вывод сухого Н3 контакта X2:17 на клемму 2:15 Необходимо указать типоисполнение указательного реле КН18 в |
| 45P-125M | Ключевая схема управления вводом от рабочего трансформатора СН, питающего две секции (2-я секция) 380В. МТЗ от многофазных и однофазных к.з. на стороне 380В | OP-020BB1 | цепи отключения выключателя по резервной защите, типоисполнение токовых реле КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в цепи защиты нулевой последовательности от однофазных замыканий на землю и КА14, КА15 в цепи резервной защиты |

| | | Релейный отсек в шка | фу СВ |
|-----------|---|---|--|
| 4БР-202М1 | Схема управления секционным выключателем на постоянном токе | OP-002.CB1 | |
| 4БР-204 | Управления секционным выключателем на постоянном токе в схеме неявного резерва | OP-003.CB1 цепи сигнализации -на постоянном | |
| 4БР-259 | Защита и управление секционным выключателем для гидроэлектростанций. Схемы на постоянном токе | токе ОР-003.01.СВ1 -на переменном токе | |
| 4БР-204B1 | Управления секционным выключателем на постоянном токе в схеме неявного резерва | Для гидроузлов ОР-003.02.СВ1 цепи сигнализации | |
| 4БР-259B1 | Защита и управление секционным выключателем для гидроэлектростанций. Схемы на постоянном токе | -на постоянном токе ОР-003.03.СВ1 -на переменном токе | Ключ SA1 в составе схемы |
| 4БР-203 | Управление секционным выключателем. Цепи на постоянном токе в схеме с секциями ответственной и неответственной нагрузки | OP-004.CB1 | Необходимо указать напряжение реле KV1 контроля напряжения на шинах секции РУСН 6кВ, подключается на 2:59 и 2:60 |

Таблица 2 – Шкафы управления и их мнемосхемы




Таблица 3 – Схемы общесекционных устройств

| «MЭT3» | Описание | «СЭЩ» г. | Описание |
|--|--|-------------------|---|
| | Расположе | ние – верхний яру | /C |
| промежуточные реле ЗМН переменного тока блока 4БР-004-2 | Групповая упрощённая ЗМН на переменном токе | БРВ-003.С | Промежуточные реле ЗМН переменного тока |
| 4БР-007 и промежуточные реле ЗМН | Блок трансформаторов напряжения | | Блок трансформаторов напряжения и |
| переменного тока блока 4БР-004-2 | Групповая упрощённая ЗМН на переменном токе | БРВ-003.01С | промежуточные реле ЗМН переменного тока |
| промежуточные реле ЗМН постоянного тока блоков 4БР-004-(1, 3) | I на постоянном токе | БРВ-003.02С | Промежуточные реле ЗМН постоянного тока |
| 4БР-007 + промежуточные реле ЗМН постоянного тока блоков 4БР-004-(1, 3) | Блок трансформаторов напряжения Групповая ЗМН на постоянном токе | БРВ-003.03С | Блок трансформаторов напряжения и промежуточные реле ЗМН постоянного тока |
| | Расположе | ние – средний яру | /C |
| | Вызывная сигнализация в помещении РУНН-0,4кВ. Устрво мигающего света. | БРВ-002.С | Вызывная сигн-ция в помещении РУНН-0,4кВ Устр-во мигающего света. Образование шинки «~ШС», «~ШЗП», «~ШМ» |
| 4БР-004-2 (без промежуточных реле) 4БР-005 | Групповая упрощённая ЗМН на переменном токе Вызывная сигнализация в помещении РУНН-0,4кВ Устр- во мигающего света. | БРВ-002.01.С | Реле контроля напряжения ЗМН переменного тока и вызывная сигн-ция в помещении РУНН-0,4кВ. Устр-во мигающего света. Образование шинки «~ШС», «~ШЗП», «~ШМ» |
| 4БР-004-1 (без промежуточных реле) 4БР-005 | Групповая ЗМН на постоянном токе Вызывная сигнализация в помещении РУНН-0,4кВ Устрво мигающего света. | БРВ-002.02.С | Реле контроля напряжения ЗМН постоянного тока и вызывная сигн-ция в помещении РУНН-0,4кВ. Устр-во мигающего света. Образование шинки «~ШС», «~ШЗП», «~ШМ» |

| | Располо | жение – нижний яр | ус |
|-----------|--|-------------------|---|
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-001.C | |
| 4БР-002-0 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А | DFD-001.C | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-0 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А | БРВ-001.01.С | |
| 4БР-006-1 | Три линии питания оперативного переменного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-0 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А | БРВ-001.02.С | |
| 4БР-006 | Девять линий питания оперативного переменного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-001.03.С | Образование шинки «~ШУ». Сухой контакт в цепь табло на РЩУ «Вызов на секцию РУСН 0,4кВ» на клеммы 1:12(+ШСТР) и |
| 4БР-002-1 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А и В | BFB-001.03.C | 1:13(ВШР) |
| 45P-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | Линии питания оперативного тока: |
| 4БР-002-1 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А и В | БРВ-001.04.С | 1 – 5:31 2 –5:32 3 –5:33 4 –5:34 5 –5:35 6 –5:36 7 –5:37 8 –5:38 |
| 45P-006-1 | Три линии питания оперативного переменного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-1 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А и В | БРВ-001.05.C | |
| 4БР-006 | Девять линий питания оперативного переменного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-001.06.С | |
| 4БР-002-2 | Питание шинки «~ШУ» секции от двух источников | Di D-001.00.C | 9 –5:39 |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-2 | Питание шинки «~ШУ» секции от двух источников | БРВ-001.07.С | |
| 4БР-006-1 | Три линии питания оперативного переменного тока | | |
| 45P-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-2 | Питание шинки «~ШУ» секции от двух источников | БРВ-001.08.С | |
| 4БР-006 | Девять линий питания оперативного переменного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-001.09.C | |
| 4БР-002-3 | Питание шинки «~ШУ» секции от трёх источников | D-001.09.C | |
| 45P-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-3 | Питание шинки «~ШУ» секции от трёх источников | БРВ-001.10.С | |
| 4БР-006-1 | Три линии питания оперативного переменного тока | | |

| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-001.11.С | Образование шинки «~ШУ» Сухой контакт в цепь табло на РЩУ «Вызов на секцию РУСН 0,4кВ» на клеммы 1:12(+ШСТР) и 1:13(ВШР) Линии питания оперативного тока: 1 – 5:31 |
|-----------|--|---------------|---|
| 4БР-002-3 | Питание шинки «~ШУ» секции от трёх источников | | |
| 4БР-006 | Девять линий питания оперативного переменного тока | | 2 –5:32 |
| 45P-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | EDD 004 40 0 | 3 –5:33 |
| 4БР-006-1 | Три линии питания оперативного переменного тока | БРВ-001.12.С | 4 –5:34 |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | 5 –5:35 6 –5:36 |
| 4БР-006 | Девять линий питания оперативного переменного тока | БРВ-001.13.С | 7 –5:37 8 –5:38 9 –5:39 |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-0 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А | БРВ-004.С | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-0 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А | БРВ-004.01.С | |
| 4БР-008 | Три линии питания оперативного постоянного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-004.02.C | |
| 4БР-002-1 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А и В | Di D-004.02.C | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-1 | Питание шинки «~ШУ» секции от фазы А и В | БРВ-004.03.С | Образование шинки «~ШУ» Подключение источников для образования шинок «+ШУ» и «-ШУ»: |
| 4БР-008 | Три линии питания оперативного постоянного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-004.04.С | Источник №1: «+» на 8:1, «-» на 8:4 |
| 4БР-002-2 | питание шинки «~ШУ» секции от двух источников | Di D-004.04.C | Источник №2: «+» на 8:2, «-» на 8:5 |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-2 | питание шинки «~ШУ» секции от двух источников | БРВ-004.05.С | |
| 4БР-008 | Три линии питания оперативного постоянного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-004.06.C | |
| 4БР-002-3 | питание шинки «~ШУ» секции от трёх источников | DFD-004.00.C | |
| 45P-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | | |
| 4БР-002-3 | питание шинки «~ШУ» секции от трёх источников | БРВ-004.07.С | |
| 4БР-008 | Три линии питания оперативного постоянного тока | | |
| 4БР-001 | Реактор в цепи питания шинок «~ШУ» | БРВ-004.08.С | |
| 4БР-008 | Три линии питания оперативного постоянного тока | 6PB-004.08.C | |

Таблица 4 – Блоки для линейных фидеров

| «MЭТЗ» | Описание | «СЭЩ» | Описание |
|------------|--|------------------|--|
| 4БР-601-01 | Блок линий питания без защиты | БРС-011.Л | |
| 4БР-601-02 | Блок линий питания без защиты | БРС- 011.01.Л | |
| 45P-603-00 | Блок линий питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭС без защиты для выключателя с ручным приводом | БРС- 011.02.Л | |
| 4БР-603-01 | То же, но для секций 1 и 2 групп надёжности АЭС | БРС- 011.03.Л | Сухой контакт в цепь табло на РЩУ «Вызов на секцию РУСН 0,4кВ» на клеммы 10:11,12(+ШСТР) и 10:14,15(ВШР) |
| 45P-603-10 | Блок линий питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭЦ с защитой от однофазных к.з., для выключателя с ручным приводом | БРВ-011.Л | Сухой контакт в цепь табло на РЩУ «Вызов на секцию РУСН 0,4кВ» на клеммы 10:31(+ШСТР) и 1:3(ВШР) Необходимо указать типоисполнение указательного реле |
| 4БР-603-11 | То же, но для секций 1 группы надёжности АЭС | БРВ- | КН2 в цепи независимого расцепителя выключателя и реле тока КА2 в цепи защиты от однофазных замыканий (возможна |
| 4БР-603-12 | То же, но для секций 2 группы надёжности АЭС | 011.01.Л | установка 2-х тр-ров тока нулевой последовательности) |
| 4БР-604-40 | Блок линий питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭЦ с защитой от однофазных и междуфазных к.з., для выключателя с ручным приводом | БРВ-012Л | Сухой контакт в цепь табло на РЩУ «Вызов на секцию РУСН 0,4кВ» на клеммы 10:31(+ШСТР) и 1:3(ВШР) Необходимо указать типоисполнение указательного реле |
| 4БР-604-41 | То же, но для секций 1 группы надёжности АЭС | БРВ- 012.01.Л | KH2 в цепи независимого расцепителя выключателя и реле тока KA1-KA3 в цепи защиты от однофазных и междуфазных |
| 4БР-604-42 | То же, но для секций 2 группы надёжности АЭС | | K.3 |

| 4БР-606-0 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, без защит | БРВ-013Л | Для управления выключателем А37: X1:A3 на клемму 10:11,12 X1:A2 на клемму 10:9,10 |
|-----------|---|------------------|---|
| 45P-606-1 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от однофазных к.з. | БРВ- 013.02.Л | Вывод сухого НЗ контакта X2:Б1(бл) на клемму 10:6 Сигнал в цепь «Реле фиксации положения выключателя Отключён» на клемме 10:21 Сигнал в цепь «Реле фиксации положения выключателя |
| 4БР-606-2 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки | БРВ- 013.01.Л | Включён» на клемме 10:23 Необходимо указать типоисполнение токового реле КА1 в цепи защиты от перегрузки, КН2 в цепи независимого расцепителя выключателя и токового реле КА2 в цепи |
| 4БР-606-3 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки и однофазных к.з. | БРВ- 013.03.Л | защиты от замыканий на землю (возможна установка 2-х трров тока нулевой последовательности) и КНЗ в цепи независимого расцепителя выключателя |
| 4БР-607-0 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, без защит | БРВ-014Л | Для управления выключателем АЗ7: X1:А3 на клемму 10:11,12 X1:А2 на клемму 10:9,10 Вывод сухого НЗ контакта X2:Б1(бл) на клемму 10:8 |
| 4БР-607-1 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от однофазных к.з. | БРВ- 014.02.Л | Для управления при помощи реле: Питающее напряжение на клемму 10:13 Сигнал на реле команды отключения на клемму 10:28 Сигнал на реле команды включения на клемму 10:29 |
| 4БР-607-2 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки | БРВ- 014.01.Л | Сигнал в цепь «Реле фиксации положения выключателя Отключён» на клемме 10:21 Сигнал в цепь «Реле фиксации положения выключателя Включён» на клемме 10:23 Необходимо указать типоисполнение токового реле КА1 в |
| 4БР-607-3 | Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки и однофазных к.з. | БРВ- 014.03.Л | цепи защиты от перегрузки, КН2 в цепи независимого расцепителя выключателя и токового реле КА2 в цепи защиты от замыканий на землю (возможна установка 2-х трров тока нулевой последовательности) и КН3 в цепи независимого расцепителя выключателя |

| 1 | • | | |
|-----------|--|--------------|---|
| 4БР-614-0 | Дистанционное управление электродвигателем с блочного, группового или цехового технологического щита или по месту, без защит | БРВ-016Л | |
| 45P-614-1 | Дистанционное управление электродвигателем с блочного, группового или цехового технологического щита или по месту, с защитой от однофазных к.з. | БРВ-016.02.Л | Для управления выключателем АЗ7: X1:АЗ на клемму 10:11,12 X1:А2 на клемму 10:9,10 Вывод сухого НЗ контакта X2:Б1(бл) на клемму 10:13 Необходимо указать типоисполнение токового реле КА1 в |
| 45P-614-2 | Дистанционное управление электродвигателем с блочного, группового или цехового технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки | БРВ-016.01.Л | цепи защиты от перегрузки, КН2 в цепи независимого расцепителя выключателя, токового реле КА2 в цепи защиты от замыканий на землю (возможна установка 2-х тр-ров тока нулевой последовательности) и КН3 в цепи независимого расцепителя выключателя |
| 45P-614-3 | Дистанционное управление электродвигателем с блочного, группового или цехового технологического щита или по месту, с защитой от перегрузки и однофазных к.з. | БРВ-016.03.Л | |
| 4БР-619-0 | Дистанционное управление электродвигателем без защит | БРВ-015.Л | Для управления выключателем АЗ7: |
| 45P-619-1 | Дистанционное управление электродвигателем с защитой от однофазных к.з. | БРВ-015.02.Л | X1:A3 на клемму 10:11,12 X1:A2 на клемму 10:9,10 Вывод сухого НЗ контакта X2:Б1(бл) на клемму 10:13 Необходимо указать типоистолнение токового реле КА1 в |
| 4БР-619-2 | Дистанционное управление электродвигателем с защитой от перегрузки | БРВ-015.01.Л | цепи защиты от перегрузки, КН2 в цепи независимого расцепителя выключателя, токового реле КА2 в цепи защиты от замыканий на землю (возможна установка 2-х тр-ров тока нулевой последовательности) и КН3 в цепи независимого |
| 4БР-619-3 | Дистанционное управление электродвигателем с защитой от перегрузки и однофазных к.з. | БРВ-015.03.Л | расцепителя выключателя |

5.2 КТПСН для АЭС и ТЭС по проекту, разработанному ФГУП «СПбАЭП» на релейной, микропроцессорной и малогабаритной аппаратуре

Самарский завод «Электрощит» готовится к производству подстанций серии КТПСН для ТЭС и АЭС по схемам, разработанным проектно-конструкторским институтом «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» г .Санкт-Петербург. Все схемы разработаны с учётом правил и норм по безопасности АЭС и с применением релейной аппаратуры имеющей лицензию для применения на АЭС. Релейные отсеки со схемами типа 10РК-110 расположены во вводных и секционных шкафах, имеющих ширину 600 мм, дополнительно рядом с каждым из таких шкафов необходимо установить блочно-релейный шкаф шириной 300 мм с выдвижными релейными блоками, в которых будут размещены схемы типа 1БРК-110, 1БРК-120 или 1БРК-200.

Так же для ТЭС и АЭС разработаны схемы с применением микропроцессорных блоков БМРЗ производства НПЦ «Механотроника» г. Санкт-Петербург, установленные во вводных и секционных шкафах шириной 600мм и 1200 мм. При этом в шкафы шириной 1200 мм имеется возможность дополнительно установить 2 выключателя отходящих линий. Никаких дополнительных шкафов устанавливать не требуется.

В дополнение к этому, для использования только на ТЭС, разработаны схемы с применением малогабаритных реле. В этом случае шкаф имеет ширину 600мм и не требуется никаких дополнительных блочно-релейных шкафов.

В таблицах 5 и 6 представлены схемы, имеющиеся на заводе «Электрощит».

В таблице 7 представлены мнемосхемы шкафов управления. Ширина шкафа ШДУ – 500 мм. Шкаф может быть установлен в любом месте подстанции.

Таблица 5 – Сетка схем

| <u> 1 аолица 5 — С</u> | CIKA CACM | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Схема первичных соединений | <u>0,4</u> кВ | | <u>О,4кВ</u> <u>О,4кВ</u> | | <u>0,4 kB</u> | | 0,4кВ | | |
| Назначение | | | Рабочий трансформатор, питающий одну секцию. | | 770 | | | сформатор, питающий д рабочего питания. | |
| питающего элемента | Явный рез | ерв с АВР. Ввод раб | очего питания | Ввод пи | тания без АВР | Неявный резерв. Ввод рабочего питания | | на 1 секцию | на 2 секцию |
| Место управления | ЩУ ил | и КТПСН | ЩУ и КТПСН | Ш | каф КРУ | ЩУ и. | пи КТПСН | ЩУ или КТПСН | |
| Мощность тр-ра | 400κΒΑ | 630кВА- 1000кВА | 400κBA- 1000κBA | 400кВА | 630кВА- 1000кВА | 400кВА | 630кВА- 1000кВА | 630-1000κBA | |
| Релейные блоки для АЭС и ТЭС на релейной аппаратуре | 10РК-110-02 1БРК-111 1БРК-119-02 | 10РК-110-01 1БРК-111 1БРК-112 1БРК-119-02 | - | 10PK-110-10* | 10РК-110-09 1БРК-122 1БРК-127 | 10РК-110-02 1БРК-111 1БРК-119-04 | 10РК-110-01 1БРК-111 1БРК-119-04 1БРК-113 | 10РК-110-01 1БРК-111 1БРК-112 1БРК-119-01 | 10РК-110-02 1БРК-111 1БРК-112 1БРК-119-03 |
| Релейные блоки для ТЭС на малогабаритной релейной аппаратуре | 1БРК-211-05Т | 1БРК-211-01Т | - | 1БРК-214-01Т | 1БРК-214-01Т | 1БРК-211-06Т | 1БРК-211-04Т | 1БРК-211-02Т | 1БРК-211-03Т |
| Релейные блоки для АЭС и ТЭС на микропроцессорной технике | Выключатель ВА 10РК-101М-01 Выключатель «Электрон» 10РК-201М-01 | Выключатель ВА 10РК-101М-01 Выключатель «Электрон» 10РК-201М-01 | Выключатель ВА 10РК-101М-03 Выключатель «Электрон» 10РК-201М-03 | - | - | Выключатель ВА 10РК-101М-04 Выключатель «Электрон» 10РК-201М-04 | Выключатель ВА 10РК-101М-04 Выключатель «Электрон» | Выключатель ВА 10РК-101М-02 Выключатель «Электрон» | Выключатель ВА 10РК-101М-02 Выключатель «Электрон» |
| Релейные блоки для ТЭС на микропроцессорной технике | Выключатель ВА 10РК-101М-01-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-01-Т | Выключатель ВА 10РК-101М-01-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-01-Т | Выключатель ВА 10РК-101М-03-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-03-Т | - | - | Выключатель ВА 10РК-101М-04-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-04-Т | Выключатель ВА 10РК-101М-04-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-04-Т | Выключатель ВА 10РК-101М-02-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-02-Т | Выключатель ВА 10РК-101М-02-Т Выключатель «Электрон» 10РК-201М-02-Т |

| Продолжение т | аолицы 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Схема первичных соединений | 0,4 кВ |) | | О,4кВ | <u>0,4 kB</u> | <u>О,4кВ</u> | |
| Назначение питающего элемента | Рез Ввод резервного питания на магистраль резервного питания | вервный трансформ Ввод резервного питания на секцию(кроме удалённой) | матор Ввод резервного питания на наиболее удалённую секцию | Секционный выключатель | Рабочий трансформатор секции аварийного электроснабжения (САЭ) | Дизель-генератр секции аварийного электроснабжения (САЭ) | Дизель- генератор для ТЭС |
| Место управления | | ЩУ или КТПСН | | АВР и ЩУ или КТПСН | БЩУ и РЩУ | БЩУ и РЩУ | ЩУ или КТПСН |
| Мощность тр-ра | | 630кВА-1000кВА | | | 630кВА-1000кВА | 400кВА-1000кВА | 400κBA- 1000κBA |
| Релейные блоки для АЭС и ТЭС на релейной аппаратуре | 10РК-110-06 1БРК-116 1БРК-117 | 10РК-110-04 1БРК-118 1БРК-115 | 10РК-110-03 1БРК-118 1БРК-115 | 10PK-110-05 15PK-205 15PK-204 | 10РК-110-07 1БРК-121 1БРК-112 1БРК-123 | 10PK-110-08 16PK-124 16PK-125 16PK-126 | - |
| Релейные блоки для ТЭС на малогабаритной релейной аппаратуре | 1БРК-212Т | 1БРК-213-01Т | 1БРК-213- 02T | 1БРК-213 | - | - | - |
| Релейные блоки для АЭС и ТЭС на микропроцессорной технике | Выключатель ВА 10РК-103М Выключатель «Электрон» 10РК-203М | Выключатель ВА 10РК-104М Выключатель «Электрон» 10РК-204М | Выключатель ВА 10РК-104М Выключатель «Электрон» 10РК-204М | Выключатель ВА 10PK-102M Выключатель «Электрон» 10PK-202M | Выключатель ВА 10РК-105М Выключатель «Электрон» 10РК-205М | Выключатель ВА 10РК-106М Выключатель «Электрон» 10РК-206М | Выключатель ВА 10РК-107М Выключатель «Электрон» 10РК-207М |
| Релейные блоки для ТЭС на микропроцессорной технике | Выключатель ВА 10РК-103М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-203М-Т | Выключатель ВА 10РК-104М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-204М-Т | Выключатель ВА 10РК-104М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-204М-Т | Выключатель ВА 10PK-102M-T Выключатель «Электрон» 10PK-202M-T | Выключатель ВА 10РК-105М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-205М-Т | Выключатель ВА 10РК-106М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-206М-Т | Выключатель ВА 10РК-107М-Т Выключатель «Электрон» 10РК-207М-Т |

Таблица 6 – Сетка схем


| Тип блока | Назначение | Переменные данные |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 1БРК-111 | блок с реле управления | |
| 1БРК-112 | блок резервной защиты для рабочего | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1D1 K-112 | тр-ра с явным резервом. | КА14 и КА15 в цепи резервной защиты от 3-х фазных КЗ |
| 1БРК-113 | блок резервной защиты для рабочего | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1DI K-113 | тр-ра с неявным резервом. | КА14 и КА15 в цепи резервной защиты от 3-х фазных КЗ |
| | блок резервной защиты и МТЗ для | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1БРК-115 | ввода резервного питания | КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты, КА13 в |
| 1D1 K-113 | | цепи защиты нулевой последовательности от однофазных |
| | | замыканий на землю и КА16 в цепи резервной защиты |
| | блок резервной защиты и защиты от | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1БРК-116 | замыкания на землю для рабочего | КА10 в цепи защиты от однофазных замыканий на землю и |
| | трансформатора с явным резервом | КА14 и КА15 в цепи резервной защиты от 3-х фазных КЗ |
| 1БРК-118 | Реле управления и автоматики | |
| | MT3 + блок защиты от замыканий на | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| | землю для трансформатора, | КА10 в цепи защиты от однофазных замыканий на землю, |
| 1БРК-119-01 | питающего 2 секции, 1-я секция. | КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты и КА13 в |
| | | цепи защиты нулевой последовательности от однофазных |
| | | замыканий на землю |
| | блок защиты от замыканий на землю | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1БРК-119-02 | для рабочего трансформатора с явным | КА10 в цепи защиты от замыкания на землю. |
| | резервом | |
| | МТЗ для трансформатора, питающего | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1БРК-119-03 | 2 секции, 2-я секция | КА11 и КА12 в цепи максимальной токовой защиты и КА13 в |
| 1D1 K-117-03 | | цепи защиты нулевой последовательности от однофазных |
| | | замыканий на землю |

| | блок защиты от замыканий на землю | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 1БРК-119-04 | для рабочего трансформатора с | КА10 в цепи защиты от замыкания на землю |
| | неявным резервом | |
| 1БРК-121 | блок реле управления | |
| 1D1 K-121 | трансформатора СЭА | |
| 1БРК-122 | блок резервной защиты | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1D1 K-122 | трансформатора без АВР | КА14 и КА15 в цепи резервной защиты от 3-х фазных КЗ |
| | блок защиты от замыканий на землю | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1БРК-123 | и реле управления трансформатора | КА10 в цепи защиты от однофазных замыканий на землю |
| | САЭ | |
| 1БРК-124 | блок реле управления дизеля СЭА | |
| 1БРК-125 | блок реле управления с БЩУ дизеля | |
| 1D1 K-123 | СЭА | |
| 1БРК-126 | блок защиты от замыкания на землю | |
| 1D1 K-120 | дизеля СЭА | |
| 1БРК-127 | блок защиты от замыкания на землю | Необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 1D1 K-127 | трансформатора без АВР | КА10 в цепи защиты от однофазных замыканий на землю |
| 1БРК-204 | блок реле управления секционного | |
| 1D1 K-204 | выключателя | |
| 1БРК-205 | Блок выходных реле секционного | |
| 1D1 K-2UJ | выключателя | |
| * – для отсека | | необходимо указать типоисполнение токовых реле РСТ13 |
| 10PK-110-10 | | КА10 в цепи защиты от однофазных замыканий на землю |

Для блоков, выполненных на малогабаритной релейной аппаратуре необходимо указать типоисполнение токовых реле, имеющие те же обозначения и функцию что и в релейных блоках для АЭС.

Для блоков, выполненных на микропроцессорной аппаратуре, значение токов уставки выставляется на самих БМРЗ

Таблица 7 – Шкафы управления и их мнемосхемы



Схемы общесекционных устройств представлены в таблице 8. В зависимости от заказа схемы будут скомпонованы по их функциям в блоки. Эти блоки будут установлены в один или два шкафа общесекционных устройств шириной 300 мм по 3 блока в каждом шкафу. Обозначение схем завода «Электрощит» дано совместно с обозначением, применяемым заводом «МЭТЗ» г. Минск.

Шкафы общесекционных устройств могут быть установлены в любом месте подстанции.

Для схем управления двигателями, наиболее часто применяемых для автоматизации ТЭС и АЭС были разработаны выдвижные блоки серии БМК-600 и БРК-600. Эти блоки размещаются в блочно-релейных шкафах, которые необходимо установить рядом со шкафами линий, выключателями которых они управляют. Ширина блочно-релейного шкафа — 300 мм, шкафа линий — 600 мм.

Блоки БМК-600 предназначаются для совместной работы со средствами автоматизации в составе АСУ ТП АЭС или ТЭС, выполняются на релейной технике и имеют 2 модификации по составу применяемой аппаратуры для АЭС и ТЭС. Блоки БМК-600 предназначены для установки на АЭС и размещаются в количестве 3 штук в шкафу шириной 300 мм. Блоки БМК-600-Т предназначены для установки на ТЭС и размещаются в количестве 4 штук в одном шкафу. Модификации блоков представлены на таблице 9.

Блоки серии БРК-600 предназначаются для построения схем автоматизации на релейной технике и размещаются в шкафу в количестве 3 штук. Модификации блоков представлены в таблице 10. Блоки БРК-600 предназначены для установки на АЭС, блоки БРК-600-Т предназначены для установки на ТЭС и в них применяются малогабаритные и более дешёвые аналоги реле и выключателей.

Обозначение схем завода «Электрощит» дано совместно с обозначением, применяемым заводом «МЭТЗ» г. Минск.

Таблица 8 – Схемы общесекционных устройств

| «MЭT3» | «СЭЩ» | Описание | Примечани | 1e |
|------------------|-------------------|--|---|----|
| 4БР-001 | 1БРК-001 | Реактор в цепи питания шинки ~EC (~ШУ) | Совместно 1БРК-002-2 | С |
| 4БР-001-2 | 1БРК-001-2 | Реактор в цепи питания от своей секции | Совместно 1БРК-009 | С |
| 4БР-001-3 | 1БРК-001-3 | Реактор в цепи питания шинок управления и сигнализации секции РУСН 0,4кВ II гр. надёжности | Совместно 1БРК-009-1 | С |
| 4БР-002-0 | 1БРК-002-0 | Питание шинки ~ЕС (~ШУ) секции от фазы А данной секции | | |
| 4БР-002-1 | 1БРК-002-1 | Питание шинки ~ЕС (~ШУ) секции от фазы А и В данной секции | | |
| 4БР-002-2 | 1БРК-002-2 | Питание шинки ~ЕС (~ШУ) секции от фазы А данной и другой секции | | |
| 4БР-002-3 | 1БРК-002-3 | Питание шинки ~ЕС (~ШУ) секции от фазы А данной секции двух других секций | | |
| 4БР-002-4 | 1БРК-002-4 | Питание шинки ~ЕС (~ШУ) секции от фазы А данной секции двух других секций | | |
| 4БР-003 | 1БРК-003 | Вызывная сигнализация в помещении РУСН 0,4кВ Образование шинки ~ЕС (~ШУ) и ~ЕНР (~ШЗП) | | |
| 4БР-003-1 | 1БРК-003-1 | Вызывная сигнализация в помещении БЩУ и РЩУ Образование шинки ~ЕС (~ШУ) и ~ЕНР (~ШЗП) | | |
| 4БР-003-2 | 1БРК-003-2 | Вызывная сигнализация в помещении БЩУ и РЩУ Образование шинки ~EC (~ШУ) и ~EHP (~ШЗП) | | |
| 4БР-004-1 | 1БРК-004-1 | Групповая двухступенчатая ЗМН на постоянном токе | | |
| 4БР-004-2 | 1БРК-004-2 | | | |
| 4БР-004-3 | 1БРК-004-3 | Групповая ЗМН на постоянном токе | | |
| 4БР-005 | 1БРК-005 | Вызывная сигнализация. Устр-во мигающего света Образование шинки ~EH (~ШС), ~EHP (~ШЗП) и (~)EP ((~)ШМ) | | |
| 4БР-006 | 1БРК-006 | Девять линий питания оперативным переменным током | Необходимо | 0 |
| 4БР-006-1 | 1БРК-006-1 | Три линии питания оперативным переменным током | указать | |
| 4БР-006- 3(4) | 1БРК-006- 3(4) | Три линии питания оперативным переменным током. Групповая ЗМН в секции надёжного питания | характеристикі выключателей цепях питания | В |
| 4БР-008 | 1БРК-008 | Три линии питания оперативным постоянным током Подключение двух источников питания постоянного тока 220В. Образование шинки +ЕС (+ШУ) и –ЕС (-ШУ) | | |
| 4БР-009 | 1БРК-009 | Цепи АВР питания шинок управления секции РУСН 0,4кВ II гр. надёжности и линия питания шинки ~EC (~ШУ) секции I гр. надёжности РУСН 0,4кВ Образование ~EP (~ШМ) | Совместно 1БРК-001 | С |
| 4БР-009-1 | 1БРК-009-1 | Цепи ABP питания шинок управления секции РУСН 0,4кВ II гр. надёжности АЭС. Образование шинок управления ~ЕС (~ШУ) и мигания ~ЕР (~ШМ) для БЩУ | Совместно 1БРК-001-2 | С |
| 4БР-010 | 1БРК-010 | Образование шинок управления ~ECR (~ШУР) и сигнализации ~EPR (~ШМР) для РЩУ | | |

Таблица 9 – Блоки серии БМК-600

| ' | | | |
|--|----------|------------|--|
| Управление электродвигателем с пускателем –24 В от АСУ ТП (для | 1БМК-600 | | |
| выключателя с ручным приводом) | | 1БМК-600-Т | |
| То же, с измерительным преобразователем тока | 1БМК-601 | | |
| то же, с измерительным преобразователем тока | | 1БМК-601-Т | |
| Управление электродвигателем с пускателем ~220 В от АСУ ТП (для | 1БМК-602 | | |
| выключателя с ручным приводом) | | 1БМК-602-T | |
| То же, с измерительным преобразователем тока | 1БМК-603 | | |
| то же, с измерительным преобразователем тока | | 1БМК-603-Т | |
| Управление электродвигателем от АСУ ТП (для выключателя с электромагнитным | 1БМК-604 | | |
| приводом) | | 1БМК-604-Т | |
| То же, с измерительным преобразователем тока | 1БМК-605 | | |
| то же, с измерительным преобразователем тока | | 1БМК-605-Т | |

Таблица 10 – Блоки серии БРК-600

| Таолица 10 – влоки серии вък-ооо | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| | «MЭT3» | «СЭЩ» | |
| Блок линии питания без защиты. | 4БР-601-01 | 1БРК-601-01 | |
| Для питания силовых сборок, сборок задвижек, питания щитов, двигателей с пускателями | 45P-601-02 | 1БРК-601-02 | |
| Блок линий питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭС без защиты для выключателя с ручным приводом | 4БР-603-00 4БР-603С-00 | 15PK-603-00 | |
| То же, для секций I и II группы надежности АЭС | 4БР-603-01 4БР-603С-01 | 1БРК-603-01 | |
| Блок линий питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭС с защитой от однофазных КЗ для выключателя с ручным приводом | 4БР-603-10 4БР-603С-10 | 1БРК-603-10 1БРК-603-10-Т | |
| То же для секции I группы надежности АЭС | 4БР-603-11 4БР-603С-11 | 1БРК-603-11 | |
| То же для секции II группы надежности АЭС | 4БР-603-12 4БР-603С-12 | 1БРК-603-12 | |
| Блок линии питания силовых вторичных сборок для секции блочной АЭС или ТЭС с защитой от однофазных и междуфазных КЗ для выключателя с ручным приводом | 4БР-604-40 | 1БРК-604-40 1БРК-604-40-Т | |
| То же, для секции I группы надежности АЭС | 4БР-604-41 | 1БРК-604-41 | |
| То же, для секции II группы надежности АЭС | 4БР-604-42 | 1БРК-604-42 | |
| Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту, без защит | 4БР-606-0 4БР-606С-0 | 1БРК-606-0 1БРК-606-0-Т | Необходимо указать типономинал токовых реле КА1 в |
| Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту с защитой от однофазных КЗ | 4БР-606-1 | 1БРК-606-1 1БРК-606-1-Т | цепи защиты от однофазных КЗ, КА2 в цепи защиты от перегрузки, |
| То же, с защитой от перегрузки | 4БР-606-2 | 1БРК-606-2 1БРК-606-2-Т | указательного реле КН2 в цепи отключения от однофазных КЗ и |
| То же, с защитой от перегрузки и однофазных КЗ | 45P-606-3 | 1БРК-606-3 1БРК-606-3-Т | КНЗ в цепи отключения по перегрузке |
| Дистанционное управление электродвигателем с местного технологического щита или по месту без защит | 4БР-607-0 4БР-607С-0 | 1БРК-607-0 1БРК-607-0-Т | Необходимо указать типономинал токовых реле KA1 в |
| То же, с защитой от однофазных КЗ | 4БР-607-1 4БР-607С-1 | 1БРК-607-1 1БРК-607-1-Т | цепи защиты от однофазных КЗ, КА2 в цепи защиты от перегрузки, |
| То же, с защитой от перегрузки | 4БР-607-2 4БР-607С-2 | 1БРК-607-2 1БРК-607-2-Т | указательного реле КН2 в цепи отключения от однофазных КЗ и |
| То же, с защитой от перегрузки и однофазных КЗ | 4БР-607-3 4БР-607С-3 | 1БРК-607-3 1БРК-607-3-Т | КНЗ в цепи отключения по перегрузке |

| Дистанционное управление линией без защит для выключателя с дистанционным приводом | 4БР-612-0 | 1БРК-612-0 1БРК-612-0-Т | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| То же, с защитой от однофазных КЗ | 4БР-612-1 | 1БРК-612-1 1БРК-612-1-Т | |
| Дистанционное управление электродвигателем с блочного, группового или цехового технологического щита без защит | 4БР-614-0 | 1БРК-614-0 1БРК-614-0-Т | Необходимо указать типономинал токовых реле КА1 в |
| То же, с защитой от однофазных КЗ | 4БР-614-1 | 1БРК-614-1 1БРК-614-1-Т | цепи защиты от однофазных КЗ, КА2 в цепи защиты от перегрузки, |
| То же, с защитой от перегрузки | 4БР-614-2 | 1БРК-614-2 1БРК-614-2-Т | указательного реле КН2 в цепи отключения от однофазных КЗ и |
| То же, с защитой от перегрузки и однофазных КЗ | 4БР-614-3 | 1БРК-614-3 1БРК-614-3-Т | КНЗ в цепи отключения по перегрузке |
| Дистанционное управление электродвигателем без защит (для выключателя с дистанционным приводом) | 4БР-619-0(0Р) 4БР-619С- 0(0Р) | 1БРК-619-0(0Р) 1БРК-619-0- Т(0Р) | |
| То же, с защитой от однофазных КЗ | 4БР-619-1(0Р) 4БР-619С- 1(0Р) | 1БРК-619-1(0Р) 1БРК-619-1- Т(0Р) | |
| То же, с защитой от перегрузки | 4БР-619-2(0Р) 4БР-619С- 2(0Р) | 1БРК-619-2(0Р) 1БРК-619-2- Т(0Р) | |
| То же, с защитой от перегрузки и однофазных КЗ | 4БР-619-3(0Р) 4БР-619С- 3(0Р) | 1БРК-619-3(0Р) 1БРК-619-3- Т(0Р) | |
| Дистанционное управление выключателем электродвигателя механизма с БЩУ и РЩУ АЭС 4БР-625-4 (1БРК-625-4) – с измерительным преобразователем тока | 4БР-625-4 4БР-626-0 | 1БРК-625-4 1БРК-626-0 | |
| То же, без преобразователя | 4БР-625-5 4БР-626-0 | 1БРК-625-5 1БРК-626-0 | |
| То же, что и 4БР-625-4, 4БР-626-0 (1БРК-625-4, 1БРК-626-0) с защитой от однофазных КЗ | 4БР-625-4 4БР-626-1 | 1БРК-625-4 1БРК-626-1 | |
| То же, что и 4БР-625-5, 4БР-626-0 (1БРК-625-5, 1БРК-626-0) с защитой от однофазных КЗ | 4БР-625-5 4БР-626-1 | 1БРК-625-5 1БРК-626-1 | |

| Дистанционное управление выключателем электродвигателя механизма с БЩУ и РЩУ АЭС при наличии на БЩУ системы ФГУ 4БР-627-4 (1БРК-627-4) – с измерительным преобразователем тока | 4БР-627-4 4БР-626-0 | 1БРК-627-4 1БРК-626-0 | |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| То же, без преобразователя | 4БР-627-5 4БР-626-0 | 1БРК-627-5 1БРК-626-0 | |
| То же, что и 4БР-627-4, 4БР-626-0 (1БРК-627-4, 1БРК- | 4БР-627-4 | 1БРК-627-4 | |
| 626-0) с защитой от однофазных КЗ | 4БР-626-1 | 1БРК-626-1 | |
| То же, что и 4БР-627-5, 4БР-626-0 (1БРК-627-5, 1БРК- | 4БР-627-5 | 1БРК-627-5 | |
| 626-0) с защитой от однофазных КЗ | 4БР-626-1 | 1БРК-626-1 | |
| Дистанционное управление электродвигателем с подачей сигнала на БЩУ и РЩУ о вызове в РУСН-0,4кВ | 4БР-628-0 4БР-628С-0 | 1БРК-628-0 | |
| То же, с преобразователем тока | 4БР-628-1 4БР-628С-1 | 1БРК-628-1 | |
| То же, с защитой от однофазных КЗ | 4БР-628-2 4БР-628С-2 | 1БРК-628-2 | |
| То же, с измерительным преобразователем тока и с защитой от однофазных КЗ | 4БР-628-3 | 1БРК-628-3 | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| №№ листов (страниц) | | | | Всего листов, | №№ докум | Вход Номер | | Дата | |
|---------------------|---------------------------------------|--|-------|---------------|---------------------|------------|----------------|------|-----------|
| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Изьятых | страниц в докум. | , | сопров. докум. | • | |
| 1 | - | Bœ | - | - | 115 | 1602-0019 | | | |
| 2 | - | 1, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | - | _ | 115 | 0403-5815 | | | |
| 3 | - | Bce | - | - | 115 | 0403-6659 | | | |
| 4 | - | 61 | - | - | 115 | 0403-6831 | | | |
| 5 | - | 11, 13, 61 65, 66, 68 | - | - | 115 | 0403-7541 | | | |
| 6 | - | 1, 8, 13, 15, 72, 115 | - | - | 115 | 1602-0255 | | -Af | 13.03.142 |
| | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | | | |
| ± | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ., | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | |
| | | () - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | | | | |
| | ., | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |